



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van K.A. te Beveren

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	40253
Instelling	K.A.
Directeur	Florent VAN GHEEM
Adres	Donkvijverstraat 30 - 9120 BEVEREN-WAAS
Telefoon	03-750.96.80
Fax	03-755.81.47
e-mail	info@kabeveren.net
Website/URL	http://www.kabeveren.net
Bestuur van de instelling	113969 - Scholengroep 17 Waasland te TEMSE
Adres	Theo De Deckerlaan 2 - 9140 TEMSE
Scholengemeenschap/Consortium	111435 - SG Waasland 17 te BEVEREN- WAAS
Adres	Donkvijverstraat 30 - 9120 BEVEREN-WAAS
CLB	114413 - CLB vh GO Waasland te SINT- NIKLAAS
Adres	Dr. Verdurmenstraat 2 - 9100 SINT-NIKLAAS

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 24-2-2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er is een voorlopige oplevering van een nieuwbouw, waarvan de eetzaal reeds in gebruik is. Ook een basisschool zal van een deel van dit gebouw gebruik maken.
- Tijdelijk zijn er nog enkele verouderde containerklassen in gebruik.
- Het Koninklijk Atheneum heeft een gemengd aanbod ASO, BSO en TSO.
- Een aantal lokalen wordt gebruikt door een centrum voor volwassenenonderwijs.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: het globaal preventieplan en de jaaractieplannen zijn in onvoldoende mate afgestemd op interne en/of externe risicoanalyses en opmerkingen van controleorganisaties. Budgetteringen worden niet vermeld.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: uit verslaggeving blijkt dat het basisoverlegcomité slechts in beperkte mate de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid behartigt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de administratieve en praktische organisatie van de interne dienst is zwak. Het dynamisch risicobeheersingssysteem is in onvoldoende mate gesteund op risicoanalyses, enkel een aantal algemene analyses voor machines zijn beschikbaar. De lokale preventieadviseur beschikt niet over de gepaste vorming (niveau 2) voor het uitvoeren van zijn taken en stelt geen jaarverslag op. Zijn aanstelling en de omschrijving van zijn taken worden niet vermeld in de voorgelegde verslagen van het basisoverlegcomité.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de procedure van aankoop tot indienststelling is niet sluitend.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de werkruimten van het onderhoudspersoneel en voor BVL Bouw voldoen niet aan de comfort- en veiligheidsvoorwaarden. Op tal van plaatsen is het meubilair beschadigd.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: op tal van plaatsen in en buiten de gebouwen bestaat valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: er is nog niet tegemoetgekomen aan alle opmerkingen van het brandpreventieverslag (14-12-2006). Sommige opmerkingen werden niet opgenomen in de jaarplanning.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: er werd geen evacuatiescenario voorgelegd. Er ontbreekt een aantal pictogrammen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installaties

De elektrische installaties voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: aan de opmerkingen uit het verslag van de hoogspanningsinstallatie werd volgens de verkregen informatie recentelijk gevolg gegeven.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: een aantal veiligheidsinstructiekaarten ontbreekt.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: er zijn onvoldoende toiletten en urinoirs beschikbaar in verhouding tot het aantal leerlingen.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: ongevallen worden geregistreerd maar niet geanalyseerd. In het EHBO-lokaal is geen stromend water beschikbaar.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: niet alle gevaarlijke producten worden reglementair opgeslagen. Een inventaris ontbreekt.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De aandacht voor de verkeersveiligheid.
- Het algemeen rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De uitrusting van het EHBO-lokaal.
- Het valgevaar in en buiten de schoolgebouwen.
- Tegemoetkomen aan alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De praktische en administratieve organisatie van het welzijnsbeleid.
- De veiligheid van een aantal toestellen.
- Het aantal sanitaire installaties.
- De opslag van sommige gevaarlijke producten.
- De bewoonbaarheid en de veiligheid in het atelier van het onderhoudspersoneel en het praktijklokaal BVL Bouw.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en financiering gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De praktische en administratieve organisatie van het welzijnsbeleid.
- De veiligheid van een aantal toestellen.
- Het aantal sanitaire installaties.
- De opslag van sommige gevaarlijke producten.
- De bewoonbaarheid en de veiligheid in het atelier van het onderhoudspersoneel.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2012 kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eric Suys

Datum: 24-2-2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Florent VAN GHEEM