



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Kardinaal van Roey-Instituut ASO te Vorselaar

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	31591 - 122762
Instellingsnummer	31583
Instelling	Kardinaal van Roey-Instituut ASO
Directeur	André SCHEERS
Adres	Mgr. Donchelei 7 - 2290 VORSELAAR
Telefoon	014-50.93.11
Fax	014-50.93.08
e-mail	kvri@kvri.be
Website/URL	www.kvri.be
Bestuur van de instelling	117911 - VZW OZCS Zuid-Kempen te VORSELAAR
Adres	Mgr. Donchelei 5 - 2290 VORSELAAR
Scholengemeenschap/Consortium	111377 - SGKSO Vorselaar-Nijlen te VORSELAAR
Adres	Mgr. Donchelei 7 - 2290 VORSELAAR
CLB	114769 - Vrij CLB 1 Antwerpen - Middengebied te VORSELAAR
Adres	Mgr. Donchelei 9 - 2290 VORSELAAR
Dagen van het doorlichtingsbezoek	12/12/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	12/12/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	12/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Jurgen Hus
Teamleden	Hubert Van Tendeloo

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	4
1. RELEVANTE KENMERKEN	5
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	5
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	6
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 12/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De scholen met instellingsnummers 31583, 31591 en 122762 vormen één pedagogische eenheid en maken gebruik van dezelfde gebouwen en lokalen.
- Instelling 122761 heeft nog een vestigingsplaats te Lille.
- De instelling start in januari 2012 met een nieuwbouw te vervanging van gebouw Zonnewende.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting:

De preventieadviseurs hebben het gevoel over te weinig tijd te beschikken t.o.v. de werklast.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

Er zijn nog 3 lokalen in de kelder van blok Ter Engelen. Bij het afwerken van de nieuwbouw in 2013 zullen deze lokalen niet meer gebruikt worden als leslokaal.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

In blok Ter Engelen zijn enkele lokalen (hoeklokalen) waarbij de ramen onvoldoende afgeschermd zijn. In de blokken Ter Engelen en Pand zijn balustrades niet conform de regelgeving. Op de vestigingsplaats te Lille moeten de glazen toegangsdeuren nog afgeschermd worden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting:

De school heeft een fietsbrochure, i.v.m. veilige routes, voor de leerlingen.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting:

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen blijkt dat niet alle richtlijnen strikt opgevolgd worden door alle betrokkenen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting:

Nog niet alle tekortkomingen in de verslagen van de laagspanningsinstallatie en de liften zijn verholpen, ze zijn wel opgenomen in het GPP. Tijdens de rondgang werd op diverse plaatsen vastgesteld dat de schakelkasten niet afgesloten waren.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

Voor de vestigingsplaats te Vorselaar beschikt men niet over voldoende urinoirs. In de nieuwbouw zijn een aantal extra toiletten voorzien (voorziene datum indiensttreding einde 2013). De toiletten op de vestigingsplaats te Lille ogen aftands. De renovatie is opgenomen in het GPP.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting:

In de vestigingsplaats te Lille is er niet altijd een hulpverlener aanwezig en het verzorgingslokaal is voldoet niet.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting:

De stroom van de gevaarlijke producten kan nog geoptimaliseerd worden.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De algemene organisatie van het welzijnsbeleid.
- De orde en de netheid van de lokalen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het gebruik van de kelderlokalen als leslokalen vermijden.
- Valgevaar beperken door het afschermen van ramen (deuren) en de balustrades van sommige traphallen verhogen.
- Voorzien in voldoende urinoirs voor de vestiging te Vorselaar.
- De stroom en opslag van de gevaarlijke producten optimaliseren.
- Voorzien van een permanente aanwezigheid van een hulpverlener in de vestiging te Lille.
- Voorzien van degelijk uitgerust verzorgingslokaal.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Jurgen Hus

Datum: 12/12/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

André SCHEERS