



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Technische School Leuven te Leuven

Hoofdstructuur	so
Pedagogische eenheid	33076-32921
Instellingsnummer	32921
Instelling	Vrije Technische School Leuven
Directeur	Willy JANS
Adres	Dekenstraat 3 - 3000 LEUVEN
Telefoon	016-31.97.70
Fax	016-20.51.20
e-mail	willy.jans@vti-leuven.be
Website/URL	http://www.vti-leuven.be
Bestuur van de instelling	974295 - VZW Vrij Technisch Instituut Leuven te LEUVEN
Adres	Dekenstraat 3 - 3000 LEUVEN
Scholengemeenschap	112409 - SGKSO Leuven te LEUVEN
Adres	Janseniusstraat 2 - 3000 LEUVEN
CLB	114991 - Vrij CLB Leuven te LEUVEN
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	28/11/2011; 29/11/2011; 30/12/2011; 1/12/2011; 2/12/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	2/12/2011
Datum bespreking verslag met de instelling	19/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Alex Maes
Teamleden	Jurgen Hus Marc D'Hoop Henk Foriers Monique Van der Straeten Martine Zaman

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Van 28/11/2011 tot 2/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëeringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Momenteel zijn er grote bouwwerken op de campus (nieuwbouw en renovatie).
- De instelling heeft een masterplan i.v.m. de renovaties voor de volgende schooljaren.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: niet alle personeelsleden worden volledig geïnformeerd over het welzijnsbeleid. Er is nog geen preventief onderhoudsprogramma voor de gebouwen en lokalen, wel voor de didactische uitrusting.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: er kan geen verslag van de jaarlijkse rondgang voorgelegd worden. Er zijn wel verslagen van risicoanalyses en controles van individuele lokalen, werkplaatsen en machines.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: niet alle arbeidsmiddelen worden aangekocht in samenwerking met de preventieadviseurs. Er is een goede procedure voor de aankoop van arbeidsmiddelen, maar ze wordt niet altijd gevolgd door alle betrokkenen. Van een aantal toestellen is er geen indienststellingsverslag.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: sommige lokalen zijn verouderd en dienen opgefrist te worden. Het meubilair in sommige lokalen is verouderd en dient te worden vervangen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: bij enkele trappen zijn er afgebroken trapneuzen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: er blijken nog enkele onvolkomenheden uit de evaluatie van het verslag van de evacuatieoefening.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: er is nog geen gevolg gegeven aan alle tekortkomingen uit de keuringsverslagen van de LS-installatie.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: tijdens de rondgang is er vastgesteld dat niet alle leerlingen (vooral van de tweede graad) in de werkplaatsen metaal en hout veiligheidsschoenen dragen. Er waren eveneens enkele leerlingen van hout aan het werken met gevaarlijke producten, zonder de nodige beschermingsmiddelen en in een lokaal zonder de noodzakelijke verluchting. Ook werden er gevaarlijke producten aangetroffen in de werkplaats hout die niet reglementair opgesteld waren. In enkele lokalen werden toestellen aangetroffen met ontoereikende collectieve beschermingsmiddelen en/of veiligheidsinstructies. In de werkhuizen lassen, mechanica en hout ontbreekt de belijning ter afbakening van de werkposten.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

Werd niet opgenomen in de focus.

3.4 Milieu

Werd niet opgenomen in de focus.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De voortdurende aandacht voor renovatie.
- De algemene orde en netheid binnen de gebouwen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De veiligheid van toestellen.
- De communicatie aan het personeel in verband met het welzijnsbeleid.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Alex Maes

Datum: 28/11/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Willy JANS