



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool Mikado te 2140 Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	6312
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Hilde Henderickx
Adres	Borgerhoutsestraat 74 - 2140 BORGERHOUT
Telefoon	03-235.62.08
Fax	03-235.62.08
e-mail	mikado.oetc@skynet.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	962936 - VZW Centr. Kath. Schoolcom. Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Otto Veniusstraat 22 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	120394 - groepering CKS te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Nieuwstraat 74 - 2000 ANTWERPEN
CLB	114942 - Vrij CLB De Wissel Antwerpen te DEURNE
Adres	Hallershofstraat 7 - 2100 DEURNE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	01/12/2011, 17/02/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	17/02/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	17/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Frank Verstraelen
Teamleden	

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 01/12/2011 en 17/02/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Nihil

Situationele factoren

- Bij de eerste controle op 1 december 2011 was er geen recent brandpreventieverslag. De brandveiligheid in de VP Somerstraat was geenszins gegarandeerd. In overleg met de inspecteur-generaal werd het schoolbestuur gevraagd een actueel brandpreventieverslag te laten opmaken. Op 19 december 2011 werd door de GIDPBW een nieuw brandpreventieverslag opgemaakt.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De arbeidsgeneesheer-preventieadviseur voert de verplichte tweejaarlijkse rondgang niet uit.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Het aankoop- en indienststellingsbeleid is nog in ontwikkeling. De interne dienst introduceert de betrokkenheid bij de aankopen en indienststellingen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: In de vestigingsplaats Somerstraat beantwoorden sommige lokalen niet aan de normen van bewoonbaarheid en veiligheid.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het brandpreventieverslag van 19.12.2011 bevat een hele reeks maatregelen ter verbetering en adviezen om de vestigingsplaats Somersstraat brandtechnisch te verbeteren. Deze vestigingsplaats beschikt niet over een brandalarminstallatie noch over een noodverlichting.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: In beide vestigingsplaatsen vermelden de keuringsverslagen inbreuken en opmerkingen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: Nihil

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De instelling deed in oktober 2011 een aanvraag voor een toelating bij het FAVV. Tot op heden is deze toelating niet afgeleverd.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Nihil

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De uitgewerkte procedures en documenten vormen een goede basis voor de verdere uitbouw, het opvolgen en beheren van het veiligheids- en welzijnsbeleid.
- De organisatie en de ondersteuning van het welzijnsbeleid is goed gestructureerd en doeltreffend.
- Het evacuatiescenario is goed uitgewerkt, de evacuaties worden efficiënt uitgevoerd.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid is nog in ontwikkeling. Momenteel is de preventieadviseur nog niet betrokken.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. De instelling moet de veiligheid in vestigingsplaats Somerstraat brandtechnisch verbeteren door de samenvattende adviezen in het brandpreventieverslag van 19.12.2011 op te nemen in het GPP en ze stelselmatig weg te werken. Hierbij dient prioriteit gegeven aan verbeterende maatregelen die de evacuatie van de aanwezige personen op een veilige manier kan laten gebeuren.
- Tegen september 2012. De inbreuken en opmerkingen uit de keuringsverslagen van de elektrische installaties moeten worden weggewerkt.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. De instelling moet de veiligheid in vestigingsplaats Somerstraat brandtechnisch verbeteren door de samenvattende adviezen in het brandpreventieverslag van 19.12.2011 op te nemen in het GPP en ze stelselmatig weg te werken. Hierbij dient prioriteit gegeven aan verbeterende maatregelen die de evacuatie van de aanwezige personen op een veilige manier kan laten gebeuren.
- Tegen september 2012. De inbreuken en opmerkingen uit de keuringsverslagen van de elektrische installaties moeten worden weggewerkt.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 februari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Frank Verstraelen

Datum: 17/02/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Hilde Henderickx