

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het gemeenschapsonderwijs – te Merelbeke

Hoofdstructuur	bao
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	2808
Instelling	GO! basisschool De Linde Merelbeke
Directeur	Christine De Coninck; Sylvie Vermeulen en Elke Claus a.i.
Adres	Gaversesteenweg 195 - 9820 MERELBEKE
Telefoon	09-231.64.57
Fax	09-231.47.83
e-mail	bs.merelbeke@g-o.be
Website/URL	www.bs-merelbeke.be
Bestuur van de instelling	114017 - GO! scholengroep Panta Rhei te GENTBRUGGE
Adres	Ooievaarsnest 3 - 9050 GENTBRUGGE
Scholengemeenschap/Consortium	125526 - HORTA te GENTBRUGGE
Adres	Ooievaarsnest 3 - 9050 GENTBRUGGE
CLB	114454 - GO! CLB Gent te GENT
Adres	Voskenslaan 262 - 9000 GENT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	19/11/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	29/11/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Eric Van Laere
Teamleden	Marc Boone

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 19/11/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Basisschool met twee vestigingsplaatsen
- De EHBO wordt waargenomen door de administratief medewerker. Ze zal hiervoor dit schooljaar opleiding volgen. Een aantal leerkrachten hebben die opleiding vroeger gevolgd.

Situationele factoren

- Er is een (oude) gymruimte die momenteel wordt gerenoveerd.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Er is geen sluitend aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

- Niet alle kapstokken zijn afgeschermd, sommige zijn te hoog geplaatst voor de kinderen.
- Het plafond van de gymruimten is te laag voor hoogtespelen en sommige balsporten.
- (Tijdelijke) obstakels in de gymruimte, belemmeren het onbevangen spel en sport.
- In de vestigingsplaats Flora verwisselen de kinderen - gezien de buitenterreinen - schoenen voor pantoffels in de klas. Evenwel zien we herhaaldelijk leerlingen op kousenvoeten in de klas en die zich verplaatsen in de schoolgangen voor b.v. toiletbezoek. Indien dit van de bovenverdieping is gaan ze dus ook op kousenvoeten van de trap. Dit creëert valgevaar. De gewoonte van omwisseling schoenen>pantoffels kan, indien ze consequent doorgevoerd wordt.
- Wastafels in de klassen zijn niet altijd netjes.
- Een paar radiatoren zijn niet aan beide zijden goed verankerd aan de wand (Flora).
- Verschillende ruiten dubbele beglazing (vooral in de refter) zijn aangedampt en zijn aan vervanging toe (Flora).

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting:

- In de vestigingsplaats Flora liggen verschillende tegelpartijen op de speelplaats los, gebarsten of omhoogstekend. Valgevaar! Wellicht veroorzaakt door wagens die af en toe over de speelplaats rijden voor leveringen. Ook in een aantal klassen zijn losliggende tegels. De school zoekt samen met de preventieadviseur naar oplossingen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

- Vestigingsplaats De linde: Er is rechtstreekse toegang van de school naar de openbare weg. Het zebrapad ligt in het verlengde van de schooluitgang. Er zijn geen amsterdammers of urbi-selementen aanwezig. Accentverlichting ontbreekt aan een van de toegangen tot de school. Het gemeentebestuur wordt hierover door de preventieadviseur aangesproken.
- Het domein Flora heeft drie uitgangen aan drie verschillende straten. Enkel het kleuterpaviljoen is afgesloten. De andere leerlingen kunnen ongemerkt van het terrein verdwijnen door het openstaande hek.
- Auto's kunnen vrij ongehinderd op de speelplaats vanaf de parkings. (zie hoger: Flora- losliggende tegels.)

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Nihil

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd al deels gevolg gegeven aan opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: De lift is buiten gebruik gesteld.

Het verslag over de keuring elektriciteit (2008) is ongunstig. Een aantal aspecten zijn via de jaarwerking in orde gebracht. Andere aspecten zijn ondertussen in begroting. Evenwel is die begroting dermate hoog dat niet alles tegen volgende keuring wellicht optimaal in orde zal zijn.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting:

- De gymruimte doet evenzeer dienst als speelruimte bij slecht weer (hygiëne...)
- Er zijn gescheiden omkleedruimten voor meisjes en jongens, hoewel het geen afgesloten ruimten betreft.
- (Selectief) inzamelen van restfracties is niet voorzien in elke open ruimte.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

- De zandbak is niet afgeschermd, het zand wordt naar verluidt ook niet jaarlijks vervangen.
- Het amfitheater op de speelplaats oogt slordig.
- Het onderhoud in sommige toiletruimten is ontoereikend.
- Het toegekende aantal werkuren voor de klusjesman is ontoereikend om de open terreinen te onderhouden en onkruidvrij te houden.
- In vestigingsplaats Flora: één toiletruimte voor mannen en vrouwen en dus geen afgescheiden toilet man/vrouw.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: De inventaris is tijdens de doorlichting geoptimaliseerd.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Nihil

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid op het niveau van de scholengroep in samenwerking met de lokale preventieadviseur.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Invoeren van een sluitend aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Kapstokken afschermen in de gangen.
- Losliggende of gebarsten tegelpartijen op speelplaats Flora herstellen en in de toekomst voorkomen.
- De toegang van de speelplaats naar de openbare weg sterker beveiligen.
- Alle opmerkingen in het brandweerverslag en in het keuringsverslag elektriciteit ter harte nemen.
- Sanitaire installaties optimaliseren.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- nihil

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eric Van Laere

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Christine De Coninck

Sylvie Vermeulen & Elke Claus a.i.