

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool - Ter Doelhagen te Rumst

Hoofdstructuur	bao
Instellingsnummer	10017
Instelling	Gemeentelijke Basisschool - Ter Doelhagen
Directeur	Kurt VOLDERS
Adres	Doelhaagstraat 4 - 2840 RUMST
Telefoon	03-888.14.67
Fax	03-888.69.84
e-mail	directie@terdoelhagen.be
Website/URL	www.terdoelhagen.be
Bestuur van de instelling	960997 - Gemeentebestuur van Rumst te RUMST
Adres	Koningin Astridplein 12 - 2840 RUMST
Scholengemeenschap/Consortium	123001 - sOm te AARTSELAAR
Adres	della Faillelaan 36 - 2630 AARTSELAAR
CLB	114314 - GO! CLB Rivierenland Boom te BOOM
Adres	Edgard Tinelstraat 3 - 2850 BOOM
Dagen van het doorlichtingsbezoek	28/01/2013, 29/01/2013 en 31/01/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	31/01/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	22/02/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marianne D'Heer
Teamleden	Hilde De Vleeschouwer

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 28/01/2013, 29/01/2013 en 31/01/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De gemeentelijke basisschool Ter Doelhagen bestaat uit een kleuter- en lagere afdeling in vestigingsplaats in Rumst (VP1) en een kleuterafdeling in Terhagen (VP2).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: De school concretiseerde haar doelstellingen in een globaal preventieplan waarin het jaaractieplan vooralsnog geïntegreerd wordt. De directeur en de preventieadviseur hebben de intentie in de toekomst aparte jaaractieplannen op te stellen om het preventiebeleid te optimaliseren.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het huishoudelijk reglement van het comité preventie en bescherming op het werk kon niet worden voorgelegd.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: De preventieadviseur wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid in de gemeente. De school volgt de procedures zoals voorzien door de gemeente. Ze beschikt nog niet voor alle toestellen over een indienststellingsverslag.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In sommige lokalen - zowel in VP1 als in VP2 - zijn er duidelijke tekenen van vochtproblemen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: Op de speelplaats van VP1 zijn enkele verzakte of verhoogde tegels waar te nemen. De ingewerkte roosters bij de ingangen van de gebouwen vormen een mogelijk risico, vooral voor de jongere kleuters.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: In tegenstelling tot de toegang van de lagere afdeling is die van de kleuterafdeling weinig opvallend in het straatbeeld gevisualiseerd. Deze toegang geeft uit op de straat en is niet voorzien van afremmende elementen die de kleuters hinderen de straat op te rennen. De school voorziet wel toezicht aan de poort en maakte de afspraak met de ouders om de kleuters steeds zelf op de speelplaats af te halen.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school beschikt over een zeer recent brandpreventieverslag dat diverse inbreuken vermeldt. Ze krijgt van de brandweer een gunstig advies, mits aan de opmerkingen en voorschriften gevolg wordt gegeven. De preventieadviseur en de directeur hebben de intentie de inbreuken spoedig op te nemen in het globaal preventieplan en jaaractieplan.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: De school beschikt voor beide vestigingsplaatsen over een keuringsverslag van de elektrische installatie (VP1 dd.09/05/2008 en VP2 dd.28/08/2009). Zowel voor VP1 als VP2 is het besluit dat de installatie niet conform is aan de voorschriften. De installaties mogen wel in dienst blijven, mits er zonder verwijl aan de vermelde inbreuken verholpen wordt. De school heeft tot op heden geen gevolg gegeven aan de vermelde inbreuken.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: De school bracht nog niet de nodige veiligheids- en gebruiksinstructies aan bij toestellen die een zeker risico inhouden voor leerlingen en/of personeel.

3.3 *Gezondheid en hygiëne*

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Niet in alle sanitaire blokken zijn de nodige voorzieningen voor handhygiëne aanwezig. De school heeft onvoldoende oog voor de privacy van de kleuters in de sanitaire blokken in VP1.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid, onder gerichte aansturing van de preventieadviseur.
- De aandacht van de school voor EHBO.
- De aanpak van de evacuatieoefeningen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Een huishoudelijk reglement opstellen voor het comité preventie en bescherming op het werk.
- De oorzaken en/of gevolgen van de vochtproblemen aanpakken.
- Het valgevaar op de speelplaats en bij de ingang van de gebouwen minimaliseren.
- De veiligheid aan de toegang tot de kleuterafdeling optimaliseren.
- De bemerkingen uit het brandpreventieverslag in het preventieplan opnemen en er gevolg aan geven.
- De nodige voorzieningen treffen met het oog op de privacy en de handhygiëne van de kleuters.
- De nodige veiligheids- en gebruikersinstructies aanbrengen, aangepast aan het doelpubliek.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Onverwijld gevolg geven aan de bemerkingen in de keuringsverslagen van de elektrische installaties in beide vestigingsplaatsen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig beperkt in de tijd** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Onverwijld gevolg geven aan de bemerkingen in de keuringsverslagen van de elektrische installaties in beide vestigingsplaatsen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 31 januari 2016 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marianne D'Heer

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Kurt VOLDERS