



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Middelkerke

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	18374
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Wilfried OPSTAELE
Adres	Kerkstraat 41 - 8430 MIDDELKERKE
Telefoon	059-30.19.39
Fax	059-31.12.91
e-mail	sint.jomi@telenet.be
Website/URL	www.stjomi.tk
Bestuur van de instelling	966994 - Vrij Kath. Lag.&Kleut.Middelk. te MIDDELKERKE
Adres	Kerkstraat 41 - 8430 MIDDELKERKE
Scholengemeenschap/Consortium	119388 - De zeemeeuw te OOSTENDE
Adres	Kaaistraat 22 - 8400 OOSTENDE
CLB	115089 - Vrij CLB Oostende - Gistel te OOSTENDE
Adres	Frère-Orbanstraat 145 - 8400 OOSTENDE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 24/01/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Agiondossier (verkorte procedure) is lopende voor de vernieuwing van ramen en deuren in het klassencomplex. De uitvoering van de werken is voorzien voor medio 2011.
- De bouw van een nieuw administratief complex (directiekantoor en administratieve burelen) is voorzien voor 2012.

Situationele factoren

- Verschillende bouwwerken in de onmiddellijke schoolomgeving.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Het jaaractieplan (JAP) en globaal preventieplan (GPP) zijn nog geen documenten die een dynamisch risicobeheersingsbeleid sturen.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: Het LOC neemt gedeeltelijk de taken van het CPBW over maar wordt slechts sporadisch bijeengeroepen. De personeelsgeleding van de school is niet vertegenwoordigd in het CPBW.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseur is niet aangesteld met het akkoord van het comité. De preventieadviseur beschikt over onvoldoende tijd om zijn taken en opdrachten nauwgezet uit te voeren.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De externe dienst doet meer dan het wettelijk minimum maar in 2010 vond geen jaarlijkse rondgang in de schoolgebouwen plaats.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De preventieadviseur is nog niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

De vigerende reglementering met betrekking tot de veiligheid van het domein van de instelling wordt nageleefd.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is nog geen gevolg gegeven aan alle tekortkomingen (o.a. ontbreken noodverlichting, uitrusting stookplaats...) uit het brandpreventieverslag van 21/12/2010. De stookplaats is niet afgesloten en is niet volledig vrij van opslag.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is geen noodverlichting maar de evacuatieoefeningen verlopen vlot en goed georganiseerd.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Er is nog geen gevolg gegeven aan alle tekortkomingen uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanning dd. 02/03/2010.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting: Essentiële veiligheids- en gebruikersinstructies ontbreken voor de toestellen die enig gebruiksrisico inhouden.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Er is geen visuele scheiding tussen jongens- en meisjestoiletten.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Er is geen EHBO-ruimte en het EHBO-materiaal wordt niet geregeld gecontroleerd.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nog niet alle aanbevelingen van het externe controleorganisme voor de voedingsmiddelenhygiëne werden opgevolgd.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De school beschikt niet over een asbestinventaris. De veiligheids- en gezondheidskaarten (MSDS-fiches) zijn tijdens het controlebezoek niet ter beschikking van het onderhoudspersoneel.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De algemene bewoonbaarheid van de gebouwen.
- De toepassing van het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De betrokkenheid van de externe preventiedienst optimaliseren.
- Het CPBW betrekken bij de aanstelling en het functioneren van de preventieadviseur.
- Gevolg geven aan alle tekortkomingen uit het brandpreventieverslag en het keuringsverslag van de elektrische installaties.
- Een visuele scheiding voorzien tussen jongens- en meisjestoiletten.
- Een aangepaste EHBO-ruimte inrichten en het EHBO-materiaal geregeld controleren.
- De aanbevelingen van het externe controleorganisme voor de voedingsmiddelenhygiëne opvolgen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De preventieadviseur actief betrekken bij het aankoop en indienststellingsbeleid (tegen september 2011).
- Veiligheids- en gebruikersinstructies opmaken voor de toestellen die enig gebruiksrisico inhouden (tegen september 2011).
- Beschikken over een asbestinventaris (tegen september 2011).

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring **gunstig beperkt in de tijd**.

Voor de volgende structuuronderdelen

- De hele school (alle aspecten die de instelling moet verbeteren)

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- *Tegen september 2011.* De preventieadviseur actief betrekken bij het aankoop en indienststellingsbeleid.
- *Tegen september 2011.* Veiligheids- en gebruikersinstructies opmaken voor de toestellen die enig gebruiksrisico inhouden.
- *Tegen september 2011.* Beschikken over een asbestinventaris.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2011 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe DECRUYNAERE

Datum: 24/01/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Wilfried OPSTAELE