



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School te Wevelgem (Gullegem)

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	19191
Instelling	Vrije Lagere School
Directeur	Dirk WYLIN (a.i.)
Adres	Bissegemstraat 22 - 8560 GULLEGEM
Telefoon	056-41.42.82
Fax	056-41.42.82
e-mail	bissegemstraat@gullegem.be
Website/URL	http://school.gullegem.be/
Bestuur van de instelling	116269 - VZW Kath. Vrije Scholen Gullegem te GULLEGEM
Adres	Koningin Fabiolastraat 13 - 8560 GULLEGEM
Scholengemeenschap/Consortium	119818 - GULDENBERG te WEVELGEM
Adres	Schoolstraat 19 - 8560 WEVELGEM
CLB	114959 - Vrij CLB Leieland te MENEN
Adres	Oude Leielaan 83_A - 8930 MENEN

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 14/02/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Voor het gebouw in de vestigingsplaats 'Poststraat' wordt in de loop van dit schooljaar de erfpachtprocedure afgerond. Daarna worden ten gepaste tijde verschillende AGION-dossiers (verkorte en volledige procedure, REG-dossier) ingediend.
- In de vestigingsplaats 'Bissegemstraat' worden geregeld verfraaiingswerken (o.a. eetzaal) uitgevoerd.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: De school doet lovenswaardige pogingen om het welzijnsbeleid effectief en efficiënt te organiseren. Er is nog geen lokale preventieverantwoordelijke.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het jaarlijks actieplan en het globaal preventieplan worden nog niet besproken in het lokaal onderhandelingscomité (LOC).

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Niettegenstaande de preventieadviseur over onvoldoende tijd beschikt, voert hij zijn taken nauwgezet en plichtsbewust uit.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Er is nog geen procedure uitgeschreven die het aankoop- en indienststellingsbeleid regelt maar de preventieadviseur doet reeds heel wat inspanningen om het aankoop- en indienststellingsbeleid te coördineren en op te volgen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De klaslokalen in de vestigingsplaats 'Poststraat' voldoen niet meer aan de hedendaagse comfortvoorwaarden. De ergonomische leer- en werkomstandigheden aan de klascomputers kunnen geoptimaliseerd worden.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: In de vestigingsplaats 'Poststraat' zorgen losliggende tegels en afgebroken trapneuzen voor reëel valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: De inbreuken in de brandpreventieverslagen worden gefaseerd weggewerkt. De tekortkomingen vermeld in het brandpreventieverslag van de vestiging Poststraat (dd. 01/06/2004) zijn nog niet weggewerkt.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De alarminstallatie in de vestiging Poststraat voldoet niet (gekoppeld aan belsignaal).

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er is nog geen gevolg gegeven aan de fundamentele tekortkomingen vermeld in het keuringsverslag van de elektrische installaties van de vestigingsplaats Poststraat. Er is ook nog geen actieplan om gevolg te geven aan deze tekortkomingen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: 0

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Er zijn geen hulpverleners die beschikken over het attest 'nijverheidshelper' maar er zijn voldoende garanties dat in de nabije toekomst hieraan verholpen zal worden. De uitrusting van de EHBO-ruimte kan geoptimaliseerd worden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Het meubilair van de eetzaal in de vestigingsplaats 'Poststraat' biedt onvoldoende garanties qua hygiëne.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school beschikt nog niet over een asbestinventaris voor de vestigingsplaats 'Bissegemstraat'. Er werd een aanvraag (verzekerde uitvoering op 28/02/2011 en 01/03/2011) ingediend bij een bevoegde dienst.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De inzet en gedrevenheid van de preventieadviseur.
- De aandacht voor verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
- De naleving van het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Beschikken over hulpverleners met het attest 'nijverheidshelper'.
- Beschikken over een geactualiseerd asbestbeheersplan.
- Gevolg geven aan alle tekortkomingen uit het keuringsverslag van de elektrische installaties (vestigingsplaats 'Bissegemstraat').
- De inbreuken vermeld in de brandpreventieverslagen wegwerken.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. Gevolg geven aan de fundamentele tekortkomingen in het keuringsverslag van de elektrische installaties van de vestigingsplaats 'Poststraat'.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring GUNSTIG BEPERKT in de TIJD.

Voor de volgende vestigingsplaatsen:

- Vestigingsplaats 'Poststraat'

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. Gevolg geven aan de fundamentele tekortkomingen in het keuringsverslag van de elektrische installaties van de vestigingsplaats 'Poststraat'.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2012 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe DECRUYNAERE

Datum: 14/02/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Dirk WYLIN (a.i.)