

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Lagere School te Wachtebeke

Hoofdstructuur	bao
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	21501
Instelling	Vrije Lagere School
Directeur	Manfred Van de Velde en Rony Van Hecke
Adres	Dr. Jules Persynplein 5 - 9185 WACHTEBEKE
Telefoon	09-345.95.24
Fax	
e-mail	info@slw.be
Website/URL	www.slw.be
Bestuur van de instelling	968081 - VZW Provinciaal Broeders van Liefde te GENT
Adres	Stropstraat 119 - 9000 GENT
Scholengemeenschap/Consortium	121418 - Wachtebeke - Zelzate te ZELZATE
Adres	Assenedesteenweg 115 - 9060 ZELZATE
CLB	115014 - Vrij CLB Regio Gent te GENT
Adres	Holstraat 95 - 9000 GENT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	22/04/2013; 23/04/2013; 25/04/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	25/04/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	6/05/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marc Boone
Teamleden	Myriam Vande Moortele

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 22/04/2013; 23/04/2013; 25/04/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De werking van het welzijnsbeleid kan doorgaan als een voorbeeld van goede praktijk.
- De preventieadviseur heeft ruime ervaring in zijn opdracht, voert deze uit in tal van andere scholen en heeft een coördinerende opdracht. Hij beschikt over het getuigschrift niveau 1. Er is geen lokale preventieadviseur, de schooldirecteur neemt de dagelijkse werking op zich in samenspraak met de coördinerend preventieadviseur. De jaarlijkse rondgang wordt georganiseerd met beurtelings een externe deskundige: Idewe, arbeidsgeneesheer, e.a.
- Driemaal per jaar is er overleg met verschillende preventieadviseurs van de congregationale organisaties, evenals een seminarie voor alle preventieadviseurs. In totaal gaat het om een 70-tal preventieadviseurs, aangevuld met o.a. psycho-sociaal assistenten (anti-pestwerking).
- "De school bestaat uit drie vestigingsplaatsen (VP):
 - * VP-1: Dr. Jules Persynplein 5, Wachtebeke - leerjaar 3 tot leerjaar 6;
 - * VP-2: Dorp 43A, Wachtebeke - kleuterschool + leerjaar 1 en 2;
 - * VP-3: Sint-Kruiswinkeldorp 114, Gent - kleuterschool + een eerste en een tweede graadsklas."

Situationele factoren

- In Sint-Kruis-Winkel is vernieuwbouw en uitbreiding voorzien voor 2014: het gaat overwegend om de gymzaal en het sanitair. De eerste fase gebeurt door het schoolbestuur in eigen beheer. Voor de tweede en de derde fase wordt een bouwdoossier ingediend bij Agion, waarvoor dus nog geen toekeningsnummer is meegedeeld.
- Aangezien kleuter- en lager onderwijs onder hetzelfde dak gehuisvest zijn in VP-2 en VP-3 en heel wat accommodatie gemeenschappelijk gebruikt wordt, behelst dit verslag zowel de kleuter- als de lagere school.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: De organisatie van het welzijnsbeleid kan doorgaan als een voorbeeld van goede praktijk.

3.1.2 Comité¹

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Er is een muffe geur in de speel-o-theek (waar kinderen vertoeven).

Niet alle ramen zijn voorzien van (over)gordijnen, bv. in verband met projectie op digiborden.

De tekenborden op de speelplaats zijn soms hoog geplaatst.

De toestand in de gymzaal van VP-3 is tijdelijk aanvaardbaar gezien de geplande nieuwbouw.

In de gymzaal van VP-2 staat heel wat materiaal in de bewegingsruimte zelf.

Niet alle wastafels zijn voldoende stevig bevestigd in de klassen.

Niet alle kapstokken zijn voldoende afgeschermd voor de kinderen.

Er ontbreken plinten (of ze staan los) in diverse ruimten (vooral in VP-1).

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Toelichting: Er zijn oneffenheden op de speelplaatsen van VP-2 en gebroken tegels met putten in VP-3.

De voetbaldoelen in VP-3 zijn niet voldoende verankerd.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.2.4 *Evacuatie*

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.5 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.6 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

Toelichting: De zandbak en de afboording ogen slordig in de VP-2. In VP-3 geeft de afbakening van de speelweide een soms desolate indruk.

Tijdens de winter is er geurhinder in de toiletten, overwegend in VP-2 en VP-3.

Een eigentijdse accommodatie voor sanitaire verzorging voor kleuters bij gebeurlijke ongevalletjes, kan beter inzonderheid in VP-3.

Er zijn geen gescheiden omkleedruimten voor oudere meisjes en jongens in VP-1.

De meisjes- en jongenstoiletten bevinden zich in dezelfde ruimte.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: In VP-3 zullen na de renovatie nog niet alle ramen van hoogrendementsglas voorzien zijn in VP-3 (zou wel een prioriteit blijven).

In sommige lokalen wordt weinig oordeelkundig energiezuinig omgegaan met de verwarming.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

Het globaal preventieplan, het eraan gekoppelde jaaractieplan en de uitvoering ervan dat als voorbeeld van goede praktijk kan doorgaan.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De oneffenheden en putten van gebroken tegels op de speelplaatsen in VP-2 en VP-3 wegwerken.
- Zorgen voor een degelijke verluchting van de speel-o-theek.
- Overgordijnen voorzien voor alle ramen (o.m. in verband met projectie op de digiborden).
- Het gebroken raampje vervangen in VP-3.
- Alle ramen voorzien van hoogrendementsglas.
- Aandacht schenken aan de netheid op de speelplaats: zandbak rein houden in VP-2; afboording speelweide in VP-3.
- De hoogte van sommige tekenborden op de speelplaats aanpassen aan de kindhoogte.
- Zoveel als mogelijk materiaal weren uit de bewegingsruimte in VP-2.
- Ervoor zorgen dat alle wastafels in de klassen stevig bevestigd zijn.
- Voldoende verluchting voorzien in de toiletruimtes, zo ook tijdens de winter (bv. een ventilator met tijdmechanisme), vooral in VP-2 en VP-3.
- Een duidelijke afscheiding van meisjes- en jongenstoiletten overwegen in VP-2.
- Overal beveiligde kapstokken voorzien.
- Afspraken vastleggen met alle teamleden voor energiezuinig omgaan met de verwarming.
- Een oplossing zoeken om oudere meisjes en jongens van gescheiden omkleedruimten te voorzien in VP-1 i.v.m. de gymlessen.
- Ontbrekende en losstaande plinten bevestigen (vooral in VP-1).
- De (mini-)voetbaldoelen beter verankeren op de speelplaats in VP-3.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Nihil

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marc Boone

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Manfred Van de Velde en Rony Van Hecke