



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Secundair Onderwijs Schoonheidszorgen Denise Gresiac te Antwerpen

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	29521
Instelling	Secundair Onderwijs Schoonheidszorgen Denise Gresiac
Directeur	Nancy BAL
Adres	Koninklijkelaan 9 - 2600 BERCHEM
Telefoon	03-230.03.84
Fax	03-230.64.94
e-mail	info@denisegresiac.be
Website/URL	http://www.denisegresiac.be
Bestuur van de instelling	974238 - SO vr Schoonheidszorgen Denise Grésiac te BERCHEM
Adres	Koninklijkelaan 9 - 2600 BERCHEM
CLB	114256 - Provinciaal CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Markgravelei 86 - 2018 ANTWERPEN 1

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 28/03/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school is gehuisvest in vier niet aan elkaar aangesloten woonhuizen.
- De beschikbare lokalen en voorzieningen zijn beperkt voor het aantal leerlingen.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school heeft geen schriftelijke beleidsverklaring, maar in de welkomstmap voor nieuwe personeelsleden staat wel een engagement van de instelling t.a.v. het welzijnsbeleid. Het globaal preventieplan wordt opgesteld op basis van rondgangen van de preventieadviseur en externen, maar een aantal inbreuken op basis van deze rondgangen ontbreken nog in het globaal actieplan en het jaaractieplan.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: Het comité is sinds 17 juni 2010 opgestart. De tijdsduur waarover de preventieadviseur kan beschikken is nog niet vastgelegd binnen het comité preventie en bescherming op het werk.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De externe vertrouwenspersoon in het kader van de antipestwetgeving moet nog aangeduid worden. De preventieadviseur beschikt over onvoldoende tijd om haar taken uit te voeren.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur. Risicoanalyse, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden nog niet op de bestelaanvraag vermeld. Van elk toestel is er nog geen indienststellingsverslag.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Niet alle lokalen voldoen aan de comfortvoorwaarden. (onvoldoende plaats, luchtkwaliteit)

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Enkele trappen zijn niet volledig conform de vigerende reglementering. Aan een aantal ramen ontbreken balustrades. Op enkele plaatsen kan de vloer aanleiding geven tot valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De verkeersveiligheid in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: De school beschikt niet over een brandpreventieverslag. Veel pictogrammen met betrekking tot evacuatie ontbreken of hangen op een verkeerde plaats.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: De kelderverdieping van de hoofdvestigingsplaats wordt gebruikt als persoonlijke opbergruimte door de leerlingen. Men heeft hier echter geen mogelijkheid tot evacueren in geval van nood. In sommige lokalen is toegang tot de nooduitgang belemmerd. In de klaslokalen ontbreken instructies betreffende evacuatie. Op sommige plaatsen ontbreken pictogrammen of zijn ze foutief geplaatst. Tijdens de rondgang is gebleken dat de noodverlichting niet overal werkt.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Voor de vestigingsplaats met huisnummer 29 zijn er een aantal inbreuken. Het huurcontract is opgezegd en de vestigingsplaats wordt tegen het einde van het schooljaar verlaten.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: De school beschikt niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella en de beheersing wordt ook niet bewaakt zoals voorgeschreven. Verscheidene toiletten voldoen niet aan de hedendaagse comforteisen.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Er worden nog geen statistieken over ongevallen bijgehouden.

3.3.3 *Rookverbod*

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Het rookverbod is niet opgenomen in de informatie voor nieuwe werknemers. Het rookverbod wordt onvoldoende aangegeven aan de ingangen van de schoolgebouwen.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: Poets-, verzorgings- en onderhoudsproducten zijn niet opgenomen in de inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen. Men beschikt niet over een asbestinventaris. Niet alle producten zijn voorzien van de juiste etikettering.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De algemene netheid van de leslokalen.
- De inzet en het engagement van de preventieadviseur.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het opstellen van een beleidsverklaring.
- Het risico op valgevaar aan trappen, ramen en vloeren.
- De toepassing van het rookbeleid conform de reglementering.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012: het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2011: het voorzien in een brandpreventieverslag.
- Tegen september 2011: het voorzien in de nodige evacuatiemogelijkheden.
- Tegen september 2011: het opstellen van een beheersplan betreffende de preventie van legionella.
- Tegen september 2011: het opstellen van een asbestinventaris.
- Tegen september 2012: het voorzien in een geactualiseerde inventaris van de gevaarlijke producten.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012: het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2011: het voorzien in een brandpreventieverslag.
- Tegen september 2011: het voorzien in de nodige evacuatiemogelijkheden.
- Tegen september 2011: het opstellen van een beheersplan betreffende de preventie van legionella.
- Tegen september 2011: het opstellen van een asbestinventaris.
- Tegen september 2012: het voorzien in een geactualiseerde inventaris van de gevaarlijke producten.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2013 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Jurgen Hus

Datum: 28/03/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Nancy BAL