



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Provinciale Kleuterschool te Voeren

Hoofdstructuur

Instellingsnummer	53975
Instelling	Provinciale Kleuterschool
Directeur	Hilde BREPOELS
Adres	Kwinten 3 - 3790 SINT-MARTENS-VOEREN
Telefoon	04-381.23.00
Fax	
e-mail	pks.voeren@skynet.be
Website/URL	www.pbsvoeren.be
Bestuur van de instelling	960096 - Provinciebestuur van Limburg - Onderwijs te HASSELT
Adres	Universiteitslaan 3 - 3500 HASSELT
Scholengemeenschap/Consortium	119875 - Zuid-Oost Limburg te RIEMST
Adres	Klein Lafeltstraat 2 - 3770 RIEMST
CLB	114264 - Provinciaal CLB Limburg te HASSELT
Adres	Willekensmolenstraat 140 - 3500 HASSELT

Datum van het onderzoek: 12/09/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 12/09/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De provincie beschikt als schoolbestuur voor deze eenklassige kleuterschool over een deel van het Vlaams Cultureel Centrum 'Veltmanshuis' van de Vlaamse Gemeenschap.
- Dit domein heeft een parking ten behoeve van de achterliggende jeugdherberg en voor occasionele gebruikers van het paviljoen. De school gebruikt deze parking als speelplaats.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Het directiekantoor is beperkt in oppervlakte en is ook de doorgang tot de klas.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting: De speelplaatsorganisatie is niet conform de veiligheidsvoorschriften: deels afscherming met schrikdraad en op de speelplaats is er een niet afgesloten trap naar een hoger gelegen jeugdherberg. De wandelweg naar de speelplaats is afgesloten omdat de ernaast liggende vijver niet omheind is.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en/of de toegang tot de instelling zijn verkeersonveilig.

Toelichting: De speelplaatsinrichting is niet conform de veiligheidsvoorschriften: auto's kunnen parkeren op de speelplaats, de speelplaats is niet afgesloten van de openbare weg.

Het brandpreventieverslag van 4 mei 2010 vermeldt: 'Opmerking: De kinderen spelen op dezelfde plaats als daar waar de auto's parkeren voor de ontmoetingszaal. D.w.z. dat er voertuigen kunnen rijden op de speelplaats. Dit is een onveilige situatie en men dient hier verandering in aan te brengen. Tevens is deze toegangsweg de enige toegangsweg voor de brandweer en men dient ervoor te zorgen dat deze steeds vrij blijft.'

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Het keuringsattest van de elektrische installatie is door de preventiedienst van het schoolbestuur opgevraagd bij de bevoegde ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap op 30/08/11, maar er is geen attest, vernam de directeur.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

Toelichting:

3.3.2 *EHBO*

Toelichting:

3.3.3 *Rookverbod*

Toelichting:

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Toelichting:

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

Toelichting:

3.4.2 *Zwembaden*

Toelichting:

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De recentste keuringsattesten van gehuurde lokalen opnemen in het schooldossier.
- Erover waken dat minstens een van de aanwezige teamleden beschikt over het verplichte attest van hulpverlener.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De speelplaats is onveilig omwille van een gedeeltelijke omheining met schrikdraad, een niet afgesloten trap en omdat ze niet afgesloten is voor auto's.
- Het keuringsattest van de elektrische installatie ontbreekt.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot woonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014. De speelplaats is onveilig omwille van een gedeeltelijke omheining met schrikdraad, een niet afgesloten trap en omdat ze niet afgesloten is voor auto's.
- Tegen september 2014. Het keuringsattest van de elektrische installatie ontbreekt.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Ludo Coenen

Datum: 12/09/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur

Hilde Brepoels