



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van GO! technisch atheneum Zwijndrecht te Zwijndrecht

Hoofdstructuur	so
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	110312
Instelling	GO! technisch atheneum Zwijndrecht
Directeur	Zoë NOYEN
Adres	Scheldedijk Havennr. 1069 20 - 2070 ZWIJNDRECHT
Telefoon	03-570.97.30
Fax	03-570.97.38
e-mail	kta.zwijndrecht@g-o.be
Website/URL	http://www.cenflumarin.be
Bestuur van de instelling	113803 - GO! scholengroep Ant1gon te DEURNE
Adres	Frank Craeybeckxlaan 24 - 2100 DEURNE
Scholengemeenschap/Consortium	112359 - SGGO nr1 Antwerpen- Wommelgem-Zwijndrecht te DEURNE
Adres	Frank Craeybeckxlaan 24 - 2100 DEURNE
CLB	114272 - GO! CLB Antwerpen te BERCHEM
Adres	Berchemstadionstraat 1 - 2600 BERCHEM
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10-09-2012 en 17-9 t.e.m. 21-9-2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	21/09/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	10/10/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marc D'Hoop
Teamleden	Hilde De Rijbel Gabriël Poppe

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	6
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	6
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	6
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 10-09-2012 en 17-9 t.e.m. 21-9-2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school is gehuisvest in de gebouwen van Fort St.-Marie te Kallo. De gebouwen zijn aangetast door betonrot, stookolietanks vormen een milieuprobleem en er zijn tal van andere veiligheidsproblemen.
- Begin van het schooljaar 2015-2016 is de ingebruikname van een volledige nieuwbouw gepland op een andere locatie (Antwerpen linkeroever).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Men heeft geen budgettering voor de diverse actiepunten. Voor verscheidene actiepunten wordt geen uitvoering gepland, omdat er nieuwbouwplannen zijn op een andere campus. Via het eigenaarsonderhoud worden wel de meest dringende risico's weggewerkt.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De bewoonbaarheid van de gebruikte gebouwen voldoet. Een aantal gebouwen zijn aangetast door betonrot, maar de stabiliteit voldoet nog. Gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen van bewoonbaarheid, worden niet meer gebruikt. De loods (gebruikt voor balsporten) voldoet niet aan de vigerende reglementering.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting: Op het domein zijn er vele oneffenheden die aanleiding geven tot struikelen en valgevaar (o.a. vrijwel alle paden en wegen op het domein, het voetbalplein, de overdekte ruimte die gebruikt wordt voor balsporten).

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De bussen voor het leerlingenvervoer van en naar school (van de Lijn) en sommige andere voertuigen rijden over het schooldomein.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het brandpreventieverslag (23-4-2004), opgesteld door de preventieadviseur regio-manager, vermeldt verscheidene inbreuken (o.a. compartimentering, brandweerstand van stookolietoevoerleidingen, ontbrekende noodverlichting, telefoontoestellen en blusmiddelen, ...) die opgenomen zijn in het jaaractieplan, maar waaraan nog geen budgettering of concrete timing gekoppeld zijn.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: Uit het evacuatieverslag van 11/06/2012 blijkt dat het alarmsignaal niet hoorbaar is in de werkplaatsen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: De verslagen van de hoogspanningsinstallatie (7-3-2012) en laagspanningsinstallatie (13-2-2012) stellen dat de elektrische installaties niet voldoen aan de vigerende voorschriften. Het verslag van de laagspanningsinstallatie vermeldt veel inbreuken (ontbrekende schema's, ontbrekende isolatie, verkeerde geleiders, aanduiding van stroomkringen, niet afgesloten en verouderde schakelborden, ontbrekende aarding en/of verliesstroomschakelaars. Op sommige plaatsen zijn de genaakbare, naakte onder spanning staande delen niet op een afdoende wijze afgeschermd (bord Rupel, Ourthe, Dender, Lesse, IJzer, Kademuur, Loods, werkplaatsen). Aan de meest dringende hiaten wordt gewerkt.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: De opslag van de brandstof voor de motoren voldeed niet aan de vigerende reglementering. Momenteel werkt men met kleine hoeveelheden die getransporteerd worden in jerrycans. Oude enkelwandige brandstoftanks hebben geleid tot ernstige bodemverontreiniging.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De gezondheid en hygiëne.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het milieu en de omgang met gevaarlijke producten.
- De bewoonbaarheid van de gebouwen.
- De verkeersveiligheid.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2015: de veiligheid van de leer- en werkomgeving.
- Tegen september 2015: het risico op valgevaar op het domein van de instelling.
- Tegen september 2015: de brandveiligheid.
- Tegen september 2015: de veiligheid van de elektrische installaties.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2015: de veiligheid van de leer- en werkomgeving.
- Tegen september 2015: het risico op valgevaar op het domein van de instelling.
- Tegen september 2015: de brandveiligheid.
- Tegen september 2015: de veiligheid van de elektrische installaties.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marc D'hoop

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Zoë NOYEN