



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bu.S.O. De Rozenkrans te Oostduinkerke

Hoofdstructuur	buso
Pedagogische eenheid	nvt
Instellingsnummer	28076
Instelling	Bu.S.O. De Rozenkrans
Directeur	Lieven Beheydt
Adres	Albert I Laan 54 - 8670 OOSTDUINKERKE
Telefoon	058-53.20.80
Fax	058-53.20.81
e-mail	buso.de.rozenkrans@telenet.be
Website/URL	www.derozenkrans.be
Bestuur van de instelling	972612 - VBO Rozengaard VZW te OOSTDUINKERKE
Adres	Albert I Laan 54 - 8670 OOSTDUINKERKE
Scholengemeenschap	-
Adres	-
CLB	115089 - Vrij CLB Oostende - Gistel te OOSTENDE
Adres	Frère-Orbanstraat 145 - 8400 OOSTENDE

Datum van het onderzoek: 19/09/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	6
3.3 Gezondheid en hygiëne	8
3.4 Milieu	8
4. STERKTES EN ZWAKTES	10
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	10
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	10
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	10
5. ADVIES	11
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	11

INLEIDING

Op 19/09/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft een DBFM-dossier¹. Er loopt momenteel een procedure met een minicompetitie tussen architectenbureaus. In november valt de beslissing. Er is nog geen bouwaanvraag. Mogelijk dient het ruimtelijk uitvoeringsplan nog aangepast te worden. De school hoopt tegen 2016 over een nieuwbouw te beschikken.
- De directeur is aangesteld op 1 juli 2011. De preventieadviseur heeft de school verlaten. Tijdens de doorlichting werd een nieuwe preventieadviseur aangesteld. Deze medewerker heeft nog geen scholing gevolgd. Zij zal ondersteund worden door de preventieadviseur van het VOC² (zelfde campus maar andere bedrijfseenheid).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor in geen middelen.

¹ DBFM-dossier: design, build, finance en maintain: meer informatie: www.agion.be

² VOC: vrij orthopedagogisch centrum

Toelichting: Het globaal preventieplan (GPP) is een kopie van het vorige GPP voor de periode 2004-2008. Het opgestelde document biedt onvoldoende garanties om een dynamisch risicobeheersingssysteem uit te bouwen. Het is onduidelijk wie, wanneer, welke acties moet ondernemen. Er zijn geen financiële middelen ingeschreven in het GPP en het is onduidelijk of ze beschikbaar zijn. Er worden eveneens onduidelijke evaluatiecriteria toegepast. Sommige maatregelen blijven gehandhaafd gedurende 10 jaren zoals bv het opstellen van een onthaalbrochure voor nieuwe personeelsleden, het opstellen van een beleidsverklaring, ... Andere actiepunten worden door de preventieadviseur op het GPP aangevinkt als in orde maar blijken in werkelijkheid niet in orde te zijn bv. de brandblusmiddelen aanduiden met een pictogram, ...

Het jaaractieplan (JAP) blijkt eveneens een kopie over de jaren heen van hetzelfde document. Het bevat enkel de op te volgen taken van de interne dienst gespreid over het schooljaar. Doordat er geen verslagen van voorgaande jaren van het comité voor preventie en bescherming konden voorgelegd worden, is het ook niet duidelijk of zowel GPP als JAP door het comité goedgekeurd zijn.

3.1.2 *Comité*³

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: De verslaggeving is minimaal en onverzorgd. Er konden enkel verslagen van het voorbije jaar voorgelegd worden. Uit die verslagen blijkt onvoldoende of het comité de reglementair opgelegde taken opneemt. Het preventiebeleid besteedt onvoldoende aandacht aan de vestiging in Nieuwpoort.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

Toelichting: Er is tijdens de doorlichting een nieuwe preventieadviseur aangesteld door het bestuur van de school (nog niet met het akkoord van het comité). Deze persoon heeft nog geen vorming genoten maar zal de basisopleiding volgen. De vorige preventieadviseur hield toezicht op de periodieke controles in de hoofdschool doch niet in de vestigingsplaats te Nieuwpoort. Er werden in het verleden onvoldoende risicoanalyses uitgevoerd. De documenten voor preventie en veiligheid werden op een zeer wanordelijke en niet gestructureerde wijze bijgehouden.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De preventieadviseur-geneesheer doet om de twee jaar een rondgang in de hoofdschool doch niet in de vestigingsplaats te Nieuwpoort. De externe dienst maakt jaarlijks wel een activiteitenverslag op.

³ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Er is geen aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Nog niet alle lokalen van OV2 voor Beroepsgerichte Vorming voldoen aan de comfortnormen. Het fietsatelier is te klein en *beschikt niet over de gepaste voorzieningen om alle gerecupereerde materialen op een professionele manier te ordenen en te sorteren*. Er is op het ganse domein van de school onvoldoende aandacht voor veiligheid. Op de speelplaats zijn draden van aarding onvoldoende bevestigd aan de muren. De ergonomische zithouding bij computergebruik krijgt onvoldoende aandacht. De schermen noch de stoelen zijn in de hoogte verstelbaar en kunnen dus niet aangepast worden aan de personen die er gebruik van maken.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Op de speelplaats bevindt zich houtafval, een kapotte picknicktafel e.d., zonder afscherming. De toegang tot de tuin is zeer gevaarlijk. De trap is onvoldoende beveiligd en niet slipvrij. Er zijn geen preventiemaatregelen genomen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Voor de vestiging in Nieuwpoort is geen brandpreventieverslag voorhanden. Bepaalde brandblustoestellen zijn niet opgehangen maar staan los op de grond. De signalisatie voldoet niet aan de geldende voorschriften.

In de vestiging in Nieuwpoort kon worden vastgesteld dat een nooduitgang niet vrij gehouden werd waardoor onmiddellijke evacuatie niet vlot kan verlopen.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De pictogrammen voor de blustoestellen zijn niet overal aangebracht. Bij naar binnendraaiende buitendeuren worden verkeerde pictogrammen gehangen. Er zijn nog veel buitendeuren die niet met de evacuatiestroom opendraaien.

Er zijn jaarlijks evacuatieoefeningen die geëvalueerd worden doch de school kan niet aantonen dat op basis van deze evaluaties effectieve bijsturingen in het evacuatiebeleid werden doorgevoerd. Op de vestigingsplaats in Nieuwpoort bleek dat de verzamelplaats niet optimaal gelegen is voor een veilige evacuatie.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: In de vestigingsplaats te Nieuwpoort zijn er geen recente keuringsverslagen van de elektrische installaties. In de hoofdschool in Oostduinkerke heeft de school een negatief verslag voor de laagspanninginstallatie (18/07/2011). De school kan geen actieplannen voorleggen om de tekortkomingen in de keuringsverslagen (die wel aanwezig zijn) aan te pakken. Keuringsverslagen uit het verleden werden niet teruggevonden.

Leerlingen en personeel kunnen niet geïsoleerde bronnen of leidingen aanraken doordat deze onvoldoende afgesloten zijn. (zekeringkasten in gang van OV1). Elektrische bedrading is niet oordeelkundig en onveilig aangebracht in enkele klassen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*⁴

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: De school kan de instructies voor de machines voorleggen doch deze zijn niet altijd aangebracht bij de machines wat aan te bevelen is voor de doelgroep. Niet alle machines waren op het ogenblik van de rondgang voldoende beveiligd.

Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van machines of toestellen.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: Voor de vestigingsplaats in Nieuwpoort dient er wel nog een beheersplan betreffende de preventie van legionella opgemaakt te worden.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Het verzorgingslokaal voor de hoofdschool bevindt zich in het VOC wat voldoet aan de minimum vereisten. In de vestigingsplaats in Nieuwpoort is er geen apart verzorgingslokaal en is er ook geen duidelijke procedure om ingeval van nood een afgesloten lokaal met bed te kunnen gebruiken. Het gebruik van het ziekenhuisbed in het leslokaal van de opleiding Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen is niet opportuun noch aangewezen. De interventies in het kader van eerste hulp worden onvoldoende bijgehouden.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De school heeft geen geactualiseerde inventaris van producten met gevaarlijke eigenschappen. Er zijn geen risicoanalyses gemaakt van gevaarlijke stoffen of preparaten en er zijn geen MSDS-fiches opgemaakt (MSDS: material safety data sheet). Niet alle producten met gevaarlijke eigenschappen bevatten een genormeerd etiket met de voorgeschreven informatie. Doordat er geen inventaris van gevaarlijke producten is, beheerst het beleid de stroom van de gevaarlijke producten niet.

⁴ Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het rookverbod.
- De voedingsmiddelenhygiëne.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De invulling van de taak van de preventieadviseur.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- Een brandpreventieverslag voor de vestiging in Nieuwpoort.
- De veiligheid van de elektrische installaties.
- De veiligheid van de toestellen en machines.
- De evacuatie.
- Het omgaan met gevaarlijke producten.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. De organisatie van het welzijnsbeleid.
- Tegen september 2012. Een brandpreventieverslag voor de vestiging in Nieuwpoort.
- Tegen september 2012. De veiligheid van de elektrische installaties.
- Tegen september 2012. De veiligheid van de toestellen en machines.
- Tegen september 2012. De evacuatie.
- Tegen september 2012. Het omgaan met gevaarlijke producten.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Wim Baude

Datum: 19/09/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Lieven Beheydt