



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Kunstacademie te Zwevegem

Hoofdstructuur	DKO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	128694
Instelling	Kunstacademie
Directeur	Heidi DE CLERCQ
Adres	Otegemstraat Transfostraat 13 100 - 8550 ZWEVEGEM
Telefoon	056-71.69.76
Fax	
e-mail	kunstacademie@zwevegem.be
Website/URL	www.zwevegem.be/kunstonderwijs
Bestuur van de instelling	975557 - Gemeentebestuur van Zwevegem te ZWEVEGEM
Adres	Otegemstraat 100 - 8550 ZWEVEGEM
Scholengemeenschap/Consortium	0
Adres	-
CLB	0
Adres	-
Dagen van het doorlichtingsbezoek	6/12/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	6/12/2011
Datum bespreking verslag met de instelling	19/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Dirk Rombaut
Teamleden	Rieka Hérie Hilde Quix

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	8
4. STERKTES EN ZWAKTES	9
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	9
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	9
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	9
5. ADVIES	10
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	10

INLEIDING

Op 6/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Er is geen hoofdschool. De directie is gehuisvest in de Transfostraat 13 (VP1), er wordt alleen woord M/H gegeven. Verder is er het bureau van de directeur en de administratieve cel gevestigd.
- Er zijn 8 vestigingsplaatsen wat de beheersbaarheid van het welzijnsbeleid onder druk zet. Er is geen filiaal. In OC De Brug, Otegemstraat 238 (VP2) wordt Beeldende Kunsten gegeven. Verder zijn er lessen in het Sint-Niklaas instituut campus Oost Zwevegem - Stedestraat 39 (VP3), in het Repetitielokaal Calypso Zwevegem - Otegemstraat 238 (VP4), in de Gemeenteschool Heestert, Vierkeerstraat 26 (VP5), in de Vrije basisschool Otegem, Zwevegemstraat 8 (VP6), in de Vrije basisschool Moen - Moense Beekstraat 17 (VP7), in de Gemeenteschool Sint-Denijs, Dalestraat 40 (VP8),
- De kunstacademie behoort tot een nieuwe programmatie van een instelling voor dko vanaf september 2010. De voorwaarden voor opstart werden medegedeeld voorafgaand aan deze programmatie maar zijn niet volledig ingevuld (bvb. toekomstvisie aangaande versnippering). Voorheen was er een filialisering via een overeenkomst met de inrichtende macht van Harelbeke.

Situationele factoren

- Als gevolg van vertragingen opgelopen door tussenkomst van de dienst Monumenten&Landschappen werd de toestand in VP1 nog niet afgewerkt.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting: Er is geen ondertekende beleidsverklaring, wel een kopie over het algemeen beleid voor het patrimonium van de gemeente. Er is een verwijzing naar de kunstacademie. Er is geen preventieplan maar wel een algemeen jaaractieplan. Dit jaaractieplan is niet opgesteld op basis van risicoanalyses in functie van de academie.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Er is een comité PBW van de gemeente dat om de twee maanden samenkomt. De onderwijsinstellingen zijn daar niet in betrokken. Er is wel een ABOC voor onderwijs maar hier komt geen materie in verband met het welzijnsbeleid aan bod.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is een interne dienst PBW maar die functioneert nog niet volgens de noden van de kunstacademie. De interne dienst heeft geen weet van het school- en arbeidsreglement van de kunstacademie. Er is geen gestructureerd overleg tussen de preventieadviseur en de kunstacademie.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

Er is geen schriftelijke overeenkomst met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Toelichting: Er is wel een schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en de externe dienst IDEWE, maar niet specifiek voor deeltijds kunstonderwijs. De directie is in ieder geval niet op de hoogte. In de kunstacademie werd geen rondgang gemaakt door de arbeidsgeneesheer.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Er is geen werking ontwikkeld naar en van de academie. Er is wel een aankoopprocedure maar die wordt onvoldoende opgevolgd.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting:

Aan de voorwaarden van het in orde brengen van de directeurswoning (VP1) is momenteel niet voldaan. Het zou een gevolg zijn van een vertraging in de werken doordat dit gebouw geklasseerd is en er dus onderhandeld moet worden met de dienst Monumenten&Landschappen. De lokalen zijn te klein, de ramen zijn nog niet vervangen, de trapeuning is te laag. De kleeuhangers hangen niet reglementair. Sommige aspecten van comfort zijn al verbeterd.

VP2 beschikt over ruime lokalen.

In VP3 zijn de lokalen voor dubbelgebruik in orde. De lokalen zijn akoestisch aangepast.

Het auditorium (VP4) is een repetitieruimte van de showband Calypso. Ze wordt gebruikt voor de cursus slagwerk en als auditieruimte.

In VP5 wordt Woord gegeven in de refter en ook een les Muziek.

In VP6 wordt één lokaal voor AMV gebruikt. Dezelfde situatie geldt voor VP7. In VP8 is er een apart lokaal, specifiek voor de academie.

Er is geen planmatig uitgebouwd concept rond de eigenlijke instelling. Men gaat er vanuit dat met de tijd aanwezige clubs en verenigingen VP2 zouden verlaten zodat deze site dan een geheel zou kunnen vormen voor één kunstacademie. Hiervoor is geen tijdspad opgesteld.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting:

De afsluiting aan bepaalde trappen is niet in orde (Calypso + trap naar PC lokaal), sommige leuningn zijn te laag.

De aluminium noodtrap achteraan het gebouw VP2 wordt gebruikt als toegangstrap. Dit soort trappen is daar niet voor geconcipteerd.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Op een aantal plaatsen is toezicht voorzien.

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Er is geen brandpreventieverslag. Er zijn geen keuringsattesten wat betreft de gasinstallaties voor de verwarming. De veiligheidsverlichting wordt niet tweeejaarlijks nagekeken. Er is vanuit de gemeente een contract met de firma SICLI rond de controle van de brandblusapparaten. De laatste rondgang in gebouwen van de gemeente dateert vanaf 22/09/2011. Er zijn geen automatische blusinstallaties.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: Er is geen uitgewerkt evacuatiescenario. In sommige lokalen hangen richtlijnen voor evacuatie maar die worden niet gecommuniceerd/ingeoefend in het kader van een preventieve attitude rond een mogelijke brand. Er zijn nog geen verzamelplaatsen aangeduid, de instructies zijn niet uitgeschreven en via overleg gekend. Er wordt niet jaarlijks minstens één evacuatieoefening georganiseerd.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: In VP2 is vooraan rechts in de gang een open zekeringkast van de elektriciteit die bereikbaar is voor iedereen en dus ook voor passerende leerlingen. Dit vormt een ontoelaatbaar risico.

In een ander lokaal hangt nog een elektriciteitskast. Deze bevindt zich in een klein berghok waarin allerlei materiaal is opgeslagen maar dat niet is afgesloten.

Er is geen recent keuringsverslag van de elektrische installaties door een erkend controleorganisme.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting: Er zijn nergens instructiekaarten en/of gebruikersinstructies aanwezig. Het is niet duidelijk of er een explosiekast nodig is voor BK omdat geïnventariseerd materiaal niet gecheckt wordt door de preventieadviseur.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: In VP1 voldoet het sanitair niet aan de regelgeving. Er zijn onvoldoende toiletten. De zeepvoorziening is vies, de handdoek is vuil en onhygiënisch. In VP2 zijn er te weinig voorzieningen. In VP3 is de regeling voor de toiletten verbeterd. Er zijn geen keuringsverslagen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Er zijn geen personeelsleden opgeleid als hulpverlener. Er is geen verzorgingslokaal met de nodige voorzieningen.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting:

In VP3 zijn vele kasten niet afgesloten. Alle giftige stoffen/verven zijn vrij bereikbaar door de leerlingen. Dit gaat onder meer over stoffen als white spirit en terpentijn, verven edm. Er is geen afsprakenkader opgesteld en er zijn geen risicoanalyses gemaakt.

Er is geen geactualiseerde asbestinventaris.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- de handhaving van het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- de opstart van een welzijnsbeleid voor de instelling deeltijds kunstonderwijs.
- het sanitair in VP1 .
- de sensibilisering en informering van het personeel.
- het opstellen en communiceren van een evacuatieprocedure.
- het verzamelen van de keuringsverslagen en attesten van verschillende interne en externe diensten en organisaties binnen een instellingsgebonden veiligheidsdossier.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- het opstellen van een globaal preventieplan met jaaractieplan op basis van risicoanalyses in de verschillende lesplaatsen.
- de algemene beheersbaarheid van het welzijnsbeleid op de verschillende lesplaatsen via juiste afspraken die op basis van overleg tot stand komen.
- het plannen van jaarlijks minstens één evacuatieoefening op basis van een afgesproken evacuatieprocedure.
- het opstellen van een asbestinventaris.
- het betrekken van de interne preventieadviseur in de welzijnsproblematiek van de academie.
- het verbeteren van de bewoonbaarheid van de VP1, VP2 en VP3.
- de afscherming van gevaarlijke producten in VP3.
- de hygiëne in de sanitaire voorzieningen.
- de veiligheid aan de trappen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **ongunstig** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- het opstellen van een globaal preventieplan met jaaractieplan op basis van risicoanalyses in de verschillende lesplaatsen.
- de algemene beheersbaarheid van het welzijnsbeleid op de verschillende lesplaatsen via juiste afspraken die op basis van overleg tot stand komen.
- het plannen van jaarlijks minstens één evacuatieoefening op basis van een afgesproken evacuatieprocedure.
- het opstellen van een asbestinventaris.
- het betrekken van de interne preventieadviseur in de welzijnsproblematiek van de academie.
- het verbeteren van de bewoonbaarheid van de VP1, VP2 en VP3.
- de afscherming van gevaarlijke producten in VP3.
- de hygiëne in de sanitaire voorzieningen.
- de veiligheid aan de trappen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

In overeenstemming met het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, inzonderheid het artikel 39§4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Dirk Rombaut

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Heidi DE CLERCQ

7. ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen een termijn van twee maanden na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

De Vlaamse regering keurde het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met **31 mei 2015**.