



Vlaams Ministerie
 van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
 Hendrik Consciencegebouw
 Koning Albert II-laan 15
 1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
 www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Technisch Instituut Sint-Isidorus te Sint-Niklaas

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	38224
Instelling	Technisch Instituut Sint-Isidorus
Directeur	Luc DE BOCK
Adres	Weverstraat 23 - 9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon	03-760.10.90
Fax	03-760.10.95
e-mail	info@bio.broeders.be
Website/URL	http://www.bio.broeders.be
Bestuur van de instelling	963934 - VZW Broederscholen Hiëronymus te SINT-NIKLAAS
Adres	Nieuwstraat 91 - 9100 SINT-NIKLAAS
Scholengemeenschap/Consortium	112664 - SGKSO Sint-Nicolaas te SINT- NIKLAAS
Adres	Plezantstraat 135 - 9100 SINT-NIKLAAS
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT- NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS
Dagen van het doorlichtingsbezoek	22/05/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	22/05/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	22/05/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Agnes Geerts Hilde De Rijbel

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 22/05/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake woonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle woonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Door het stijgend aantal leerlingen is er leslokalennood. De capaciteit van de eetzaal is te klein om de 650 leerlingen in op te vangen. Daarom wordt uitgeweken naar twee leslokalen die maar één uitgang hebben.
- Er is een masterplan om nog te voorzien in extra leslokalen. De uitvoering ervan is voorzien op lange termijn en komt daardoor niet tegemoet aan de acute nood. Vanaf dit schooljaar zijn lokalen beschikbaar op de Hoge Kouter (3 leslokalen, sanitair en eetzaal voor 80 lln.). Het optimaal gebruik is door de afstand niet evident.
- Er zijn nog dakwerkzaamheden gepland in de loods en in het hoofdgebouw.
- Een DBFM-dossier is aangevraagd voor extra sportinfrastructuur. Een containerlokaal wordt aangeschaft om van de vergaderzaal een extra klaslokaal te maken.
- Sommige leerlingen (100-tal) van de eerste graad zijn administratief ingeschreven in de school maar zitten in campus Nieuwstraat te Sint-Niklaas (zie WZB-verslag van deze campus).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: de school beschikt over een globaal preventieplan en jaaractieplan echter zonder aanduiding van de prioriteiten noch de budgetten. Er is een werkgroep patrimonium op niveau schoolbestuur die over de budgetten beslist.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: de lokale verantwoordelijken hebben te weinig tijd om de preventietaken goed uit voeren. Zij worden ondersteund door de overkoepelende preventieadviseur maar ook die heeft maar een halftijdse opdracht om alle scholen behorend tot dezelfde inrichtende macht te bedienen. De school heeft geen overzicht van de wettelijke controles en controles in eigen beheer.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: de arbeidsgeneesheer komt elk jaar naar de school voor de onderzoeken van de stagiairs. Een keer per jaar wordt de arbeidsgeneesheer uitgenodigd op het overkoepelend CPBW en doet dan een rondgang op één van de scholen. De laatste rondgang in deze school dateert van vier jaar geleden.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: door de leslokalennood zitten grote groepen in kleine lokalen. Over de middag worden twee leslokalen gebruikt als eetzaal. Gezien hier meer dan 50 leerlingen in zitten en er maar één vluchtingang is, komt de veiligheid in het gedrang. Er is te weinig schuilgelegenheid bij regenweer. Het lokaal van de teeltleiders wordt gebruikt als lerarenkamer en eetruimte. Dit is niet conform de regelgeving gezien de aanwezigheid van giftige producten in deze ruimte.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: de speelplaats is niet vrij van oneffenheden waardoor het risico op valgevaar verhoogt. Sommige borstweringen aan trappen zijn niet volgens de norm en stootranden ontbreken.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: in alle lokalen ontbreken de instructies voor evacuatie. Enkele pictogrammen voor aanduiding van de evacuatieweg zijn bevestigd op de armaturen voor noodverlichting .

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: het keuringsverslag LS bevat opmerkingen. Volgend de gegeven informatie werd aan de opmerkingen voldaan. De facturen voor het wegwerken van de opmerkingen werden voorgelegd.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: er zijn te weinig zittoiletten voor jongens. Volgens de gegeven informatie is het huidige aantal voldoende en functioneel.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: de milieuvergunning is vervallen (augustus 2011). De asbestinventaris is niet geactualiseerd maar wordt wel opgevolgd. Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat gasflessen niet reglementair zijn opgeslagen. Volgens de directie is dit een tijdelijk fenomeen (opendeurdag).

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De ondersteuning en de samenwerking met de overkoepelende preventieadviseur en de technisch adviseur coördinator.
- De verkeersveiligheid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Een overzichtelijk globaal- en jaaractieplan met aanduiding van de prioriteiten, actoren en budgetten.
- Een overzicht en degelijke opvolging van de periodieke controles.
- De samenwerking met de externe dienst.
- De tijdsbeschikking voor preventie volgens de Prebes-richtlijn.
- Het nijpend lokalentekort.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De instructies voor evacuatie ophangen in alle lokalen.
- De milieuvergunning.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Agnes Geerts

Datum: 22/05/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Luc De Bock