



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Berkenboom Humaniora bovenbouw te Sint-Niklaas

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	038299-127911
Instellingsnummer	038299
Instelling	Berkenboom Humaniora bovenbouw
Directeur	Hugo BRUGGEMAN
Adres	Kleine Peperstraat 16 - 9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon	03-760.41.20
Fax	03-760.41.27
e-mail	hugo.bruuggeman@berkenboomhum.be
Website/URL	http://www.berkenboomhum.be
Bestuur van de instelling	970781 - VZW Berkenboomscholen te SINT-NIKLAAS
Adres	Kalkstraat 28 - 9100 SINT-NIKLAAS
Scholengemeenschap/Consortium	112664 - SGKSO Sint-Nicolaas te SINT-NIKLAAS
Adres	Plezantstraat 135 - 9100 SINT-NIKLAAS
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT-NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS
Dagen van het doorlichtingsbezoek	6/02/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	6/02/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	6/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Hubert Van Tendeloo
Teamleden	Nihil

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 6/02/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De secundaire scholen Berkenboom Humaniora Bovenbouw (038299) en Berkenboom Humaniora eerste graad (127911) vormen een pedagogische eenheid.
- De vestigingen Kalkstraat 30 en 42, Ankerstraat (L-blok) en Kleine Peperstraat 16 te Sint Niklaas worden door beide secundaire scholen (Berkenboom Humaniora Bovenbouw (038299) en Berkenboom Humaniora eerste graad (127911)) gezamenlijk gebruikt.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting:

Het jaaractieplan is nog onvoldoende uitgewerkt.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting:

De lokale preventieadviseur is in opleiding.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Het aankoop- en indienststellingsbeleid moet nog worden opgestart.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting:

In een aantal klaslokalen is er valgevaar door losliggende draden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

De school beschikt over een brandpreventieverslag van de brandweer van Sint Niklaas (d.d.02-09-2009). Dit verslag formuleert een aantal opmerkingen waarvoor een stappenplan wordt geëist. Momenteel is er nog geen gevolg gegeven aan de opmerkingen van het brandpreventieverslag. Zo kan de compartimentering nog worden geoptimaliseerd (lokaal aardrijkskunde en stookplaats (H-blok)).

Brandalarminstallaties zijn nog niet operationeel en/of voldoen niet meer aan de regelgeving.

Een conformiteitsattest voor stookoliereservoir (groene dop) voor de H-blok is aangevraagd. De M-blok heeft geen stookplaats.

De school kan geen verslagen voorleggen van de jaarlijkse controle van rook- en/of gasdetectoren en veiligheidsverlichting (noodverlichting).

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Uit het evaluatieverslag blijken een aantal onvolkomenheden. Er dient gezocht te worden naar een optimalere evacuatieweg van de "paalklassen" (H-blok).

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting:

Er is nog geen gevolg gegeven aan de tekortkomingen vermeld in de keuringsverslagen van elektrische laagspanningsinstallatie en liften. Momenteel zijn elektriciteitskasten nog steeds niet afgesloten (opmerking keuringsattest elektrische installatie 2007).

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting:

De keuring van de toestellen voor lichamelijke opvoeding is aangevraagd. De procedure m.b.t. het buiten gebruik stellen van toestellen moet nog worden opgestart.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

Er is tekort aan sanitair. Pictogrammen van een aantal sanitaire installaties ontbreken. De instelling beschikt niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

Er wordt gestart met het inventariseren van interventies en ongevallen.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

De producten met gevaarlijke eigenschappen zijn niet reglementair opgeslagen en niet altijd voorzien van een genormeerd etiket met de voorgeschreven informatie. De compartimentering van de nooduitgang van de wetenschapslokalen (H-blok) ontbreekt. De school is niet in het bezit van een asbestinventaris voor de M-blok. De asbestinventaris van de H-blok is nog niet geïnviseerd door de arbeidsgeneesheer."

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Organisatie van het welzijnsbeleid op niveau van comité en samenwerking met externen.
- De bewoonbaarheid.
- De verkeersveiligheid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Het valgevaar.
- De veiligheid van de elektrische installatie en liften.
- De reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen
- Het omgaan met gevaarlijke producten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2014. De sanitaire installaties .
- Tegen september 2014. De brandveiligheid in de H-blok.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014. De sanitaire installaties .
- Tegen september 2014. De brandveiligheid in de H-blok.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 januari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Hubert Van Tendeloo

Datum: 6/02/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Hugo BRUGGEMAN