



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Technicum te Sint-Truiden

Hoofdstructuur	SO + CLW
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	39859
Instelling	Technicum
Directeur	Alfred STIJNEN
Adres	Gildestraat 22 - 3800 SINT-TRUIDEN
Telefoon	011-68.22.34
Fax	011-67.49.80
e-mail	info@technicum.be
Website/URL	http://www.technicum.be
Bestuur van de instelling	108324 - VZW KCST-Technicum te SINT-TRUIDEN
Adres	Diesterstraat 1 - 3800 SINT-TRUIDEN
Scholengemeenschap/Consortium	111476 - SGKSO Sint-Trudo te SINT-TRUIDEN
Adres	Ursulinnenstraat 16A - 3800 SINT-TRUIDEN
CLB	114918 - Vrij CLB Zuid - Limburg te TONGEREN
Adres	Dirikenlaan 4 - 3700 TONGEREN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	3/05/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	3/05/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	3/05/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Agnes Geerts
Teamleden	Jan Meers Gabriël Poppe

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 3/05/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De campus wordt gedeeld met het centrum voor Leren en Werken (CLW) en het centrum voor volwassenonderwijs (CVO).
- Het CLW heeft nog twee externe vestigingsplaatsen die gevestigd zijn in twee voltijdse scholen in Tongeren en Sint Truiden.
- De renovatiewerken zijn nog bezig.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: enkele lokalen beantwoorden niet aan de bewoonbaarheids- en veiligheidsvoorwaarden. De luchtkwaliteit van enkele lokalen is onvoldoende. De school heeft deze vaststelling als werkpunt opgenomen in het globaal preventieplan.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: op diverse plaatsen zijn de opstapjes niet aangeduid. De hoogte van de borstwering volstaat niet bij alle trappen. De trapleuning aan de verplaatsbare trap (werkplaats 3de graad mechanica) ontbreekt.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: de openbare weg loopt doorheen het domein van de school. De slagbomen sluiten dit gedeelte af tussen 7u00 en 17u00. De school onderhandelt over het definitief afsluiten van dit gedeelte. Occasioneel laat de school het parkeren van sommige voertuigen op de speelplaats toe tijdens de schooluren.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: er is een brandpreventieverslag met opmerkingen. Volgens de gegeven informatie van de directie is aan de meeste opmerkingen voldaan. De overige opmerkingen zijn opgenomen in het globaal preventieplan. Nooduitgangen en evacuatiewegen zijn niet steeds vrij en onmiddellijk bruikbaar (ontbrekende trap in administratief gebouw CLW én diverse klaslokalen in blok B die enkel met de sleutel van de leraar kunnen geopend worden. De stookplaats in het administratief gebouw CLW is niet vrij van brandbare materialen.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: op diverse plaatsen ontbreken nog pictogrammen voor nooduitgangen en de etagenummers in de traphallen ontbreken. Noodverlichting ontbreekt op één plaats in het A-gebouw en is op sommige plaatsen onvoldoende zichtbaar.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: in het waslokaal is er acuut elektrocutiegevaar. In dit lokaal worden momenteel aanpassingswerken uitgevoerd aan elektrische leidingen. Niet alle elektrische snoeren van machines verkeren in goede staat. De elektrische Cetel-motoren in het labo zijn niet veilig. In sommige elektriciteitsborden ontbreken afdekplaatjes.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: sommige instructiekaarten ontbreken. Sommige machines zijn nog niet beveiligd.

In het labo elektriciteit staan onbeveiligde motoren.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: in de koelkast van de didactische keuken zijn voedingsmiddelen waarvan houdbaarheidsdatum overschreden is aangetroffen. In de didactische keuken staan kuisproducten, dweilen en borstels. Natte, gebruikte vaatdoeken worden gedroogd in het lokaal.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De aandacht voor gezondheid en hygiëne met uitzondering van de voedingsmiddelenhygiëne.
- De aandacht voor het omgaan met gevaarlijke producten.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De veiligheid van de leer- en werkomgeving.
- De voedingsmiddelenhygiëne.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Agnes Geerts

Datum: 3/05/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Alfred STIJNEN