



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Technisch Atheneum Campus Van Eyck te Maaseik

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	44362
Instelling	Technisch Atheneum Campus Van Eyck
Directeur	Gilbert VRANKEN
Adres	Burgemeester Philipslaan 19_B - 3680 MAASEIK
Telefoon	089-56.04.95
Fax	089-56.04.99
e-mail	infotamaaseik@g-o.be
Website/URL	http://www.tamaaseik.be
Bestuur van de instelling	113936 - Scholengroep 14 Maasland te GENK
Adres	Halmstraat 12 - 3600 GENK
Scholengemeenschap/Consortium	111881 - SG Bree-Maaseik-Maasmechelen te MAASEIK
Adres	Burgemeester Philipslaan - 3680 MAASEIK
CLB	114389 - CLB vh GO Genk - Maasland te GENK
Adres	Weg naar As 199_A - 3600 GENK
Dagen van het doorlichtingsbezoek	4 tot 8 juni 2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	8/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	2/07/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Vinciane Vanderheyde
Teamleden	Ria Coenen, Dirk Diepers Jurgen Hus, Bart Maes

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 4 tot 8 juni 2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake woonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle woonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Aan de openbare weg voor de school zijn bestratingswerken in uitvoering die zware verkeershinder veroorzaken.

Situationele factoren

- Grondverzakkingen veroorzaken zichtbare stabiliteitsproblemen aan een drietal gebouwen van de campus. Er is verzakkingsschade aan een zijgevel van het werkhuis, in de sporthal en aan zowat alle klinkerpartijen op het schoolterrein (stoepen, paden, speelplaatsen en parkings). De situatie is herhaaldelijk door de interne en externe diensten Preventie en Bescherming op het Werk aan de directie en de verantwoordelijken van Scholengroep 14 gemeld. De algemeen directeur stelde op 5 juni 2012, op vraag van de onderwijsinspectie, een engagementsverklaring op waarin hij verklaart de situatie nog voor het einde van het lopende schooljaar door een expert te laten screenen.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting: Het globaal preventieplan (GPP) vertoont hiaten en is niet geactualiseerd. Heel wat rubrieken (kostprijs, activiteiten, opdrachten, middelen, verantwoordelijken, evaluatie, ...) worden nonchalant of helemaal niet ingevuld. Er is geen transparante planning op korte of middellange termijn in opgenomen. Zeer recent is een jaaractieplan (JAP) uitgewerkt, maar het document is te algemeen opgevat en bevat niet alle noodzakelijke informatie om van een beheersing van alle risico's te kunnen spreken.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Er is een comité preventie en bescherming op het werk (CPBW) voor de drie scholen van de campus (instellingsnummers 44347, 44362 en 44371). Het GPP en het JAP worden niet bekrachtigd door het Basiscomité (BC). De verslagen van de gemeenschappelijke preventiedienst worden niet door het BC goedgekeurd. Het BC geeft geen inzage in de verslagen van de externe dienst en geeft geen advies over de prestaties van de preventieadviseur (PA). Het comité PBW vergadert geen vier maal per jaar. De lokale PA meldt veiligheids- en gezondheidsrisico's ad hoc aan het BC.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De interne PA ontvangt geen uren voor de uitvoering van zijn taken en wordt niet actief betrokken bij het opstellen van risicoanalyses. De PA geeft geen advies bij de invulling van het JAP. Het secretariaatswerk van de interne dienst wordt onsamenhangend en onvolledig uitgevoerd. Dat de interne PA vierjaarlijks een preventiedag voor alle leerlingen en leraren van de campus organiseert i.s.m. de plaatselijke politie, brandweer, ... is een voorbeeld van goede praktijk.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: Niet alle verslagen en opmerkingen van de externe dienst PBW zijn in het GPP en JAP opgenomen.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Niet alle bestelbonnen worden door de PA ondertekend en in de documenten is een te minimale verwijzing naar artikel 54q ARAB opgenomen. Er kan niet worden aangetoond dat er een procedure van bestelling tot indienststelling is uitgewerkt.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: In de afdeling basismechanica-auto is er geen vaste afzuiging voor uitlaatgassen van verbrandingsmotoren. De rookgasafzuiging in het werkhuis lassen is op diverse plaatsen beschadigd. In het hoofdgebouw staan bijna alle zekeringskasten open. Enkele lichtsakelaars missen afdekplaatjes. In het lokaal techniek is een nieuwe driefasentransformator in gebruik, zonder dat hiervoor een indienststellingsverslag is opgemaakt. Een kolomboor mist een beschermkap. De deur van de stookplaats is niet afgesloten en mist een automatische pomp. Volle en lege acetyleen- en zuurstofflessen worden niet van elkaar gescheiden opgeslagen.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: Door grondverzakkingen is er schade aan heel wat klinkerpartijen op het schoolterrein (stoepen, paden, speelplaatsen en parkings). Betonklinkers en tegels liggen los of ontbreken.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Op de campus rijden personenwagens, fietsers en bromfietzers tussen de voetgangers.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Rook- en gasdetectoren worden niet jaarlijks nagekeken (laatste controle in 2007).

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: De laagspanningsinstallatie vertoont tekorten en het extern keuringsverslag besluit 'voldoet niet'. Er is een lange lijst inbreuken.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: Nihil.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: er is geen gescheiden en reglementair uitgerust EHBO-lokaal.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Nihil.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: In de school zijn radioactieve stoffen en picrinezuur aanwezig hoewel zij niet (meer) noodzakelijk zijn voor de leerplanrealisatie. Hiermee neemt de school een onnodig veiligheidsrisico.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing.

Toelichting: Nihil.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De vierjaarlijkse organisatie van een preventiedag voor alle leerlingen en leraren van de campus.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De organisatie en de werking van de interne dienst preventie en bescherming op het werk.
- De samenwerking tussen de externe en interne diensten preventie en bescherming op het werk.
- Het risico op valgevaar op de campus.
- De verkeersveiligheid op de campus.
- De periodieke controles van rook- en gasdetectoren.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De invulling en opvolging van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
- De organisatie en de werking van het comité preventie en bescherming op het werk.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De veiligheid van de woon- en werkomgeving, het stabiliteitsprobleem van een aantal gebouwen in het bijzonder.
- De veiligheid van de laagspanningsinstallatie.
- De inrichting en uitrusting van een EHBO-lokaal.
- De aanwezigheid van radioactieve stoffen en picrinezuur in de school.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014. De invulling en opvolging van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
- Tegen september 2014. De organisatie en de werking van het comité preventie en bescherming op het werk.
- Tegen september 2014. Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2014. De veiligheid van de woon- en werkomgeving, het stabiliteitsprobleem van een aantal gebouwen in het bijzonder.
- Tegen september 2014. De veiligheid van de laagspanningsinstallatie.
- Tegen september 2014. De inrichting en uitrusting van een EHBO-lokaal.
- Tegen september 2014. De aanwezigheid van radioactieve stoffen en picrinezuur in de school.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 juni 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Vinciane Vanderheyde

Datum: juni 2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Gilbert VRANKEN