



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Vrij Technisch Instituut MS te Brugge

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	112078 - 34074
Instellingsnummer	112078
Instelling	Vrij Technisch Instituut-Brugge MS
Directeur	Marc VAN ISEGHEM
Adres	Boeveriestraat 73 - 8000 BRUGGE
Telefoon	050-33.35.02
Fax	050-33.37.57
e-mail	info@vtibrugge.be
Website/URL	http://www.vtibrugge.be
Bestuur van de instelling	971226 - Vrije Technische Instituten van Brugge te BRUGGE
Adres	Boeveriestraat 73 - 8000 BRUGGE
Scholengemeenschap/Consortium	111575 - SGKSO Sint-Maarten VZW te BRUGGE
Adres	Wapenmakersstraat 14 - 8000 BRUGGE
CLB	114736 - Vrij CLB Brugge(n) te BRUGGE
Adres	Sint-Maartensbilk 2 - 8000 BRUGGE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	12/06/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	12/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	12/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Gabriël Poppe
Teamleden	Agnes Geerts

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 12/06/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Twee vestigingsplaatsen.
- Aanwezigheid andere scholen in de onmiddellijke omgeving.
- Gedeeld gebruik van de schoolinfrastructuur.
- Deelname aan specifieke projecten (proeftuin, Comenius, ...).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: in het globaal preventieplan en het jaaractieplan zijn geen budgetten opgenomen. De financiële middelen worden voorzien in de begroting van de schoolbestuur. Het schoolbestuur maakt onmiddellijk budgetten vrij op vraag van de preventieadviseur wanneer het machinebeveiliging betreft. Hetzelfde geldt voor kleine infrastructuur- en onderhoudswerken. Voor de grote infrastructuurwerken wordt gewerkt via Agion-dossiers.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: volgens de Prebesrichtlijn zijn twee preventieadviseurs nodig. De preventieadviseur (voltijdse aanstelling) kan binnen zijn opdracht niet alles even goed uitvoeren.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: de preventieadviseur tekent alleen de bestelformulieren voor de aankoop van machines en producten. Van de nieuwe machines is er een indienststellingsverslag. Van de meeste oude machines zijn er risicoanalyses.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: op verschillende plaatsen zijn de trapneuzen afgebroken wat struikelgevaar kan veroorzaken.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: het brandpreventieverslag van de Boeveriestraat dateert van 14/12/2005. Het advies is gunstig, met opmerkingen. Volgens de gegeven informatie van de school werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen m.b.t. daken, sommige stookplaatsen, compartimentering, ... Het is de bedoeling om de school onder te brengen in een nieuw te bouwen campus, maar de wachlijsten bij Agion zijn zo lang dat de school genoodzaakt is om te starten met de meest dringende renovatiewerken en een aantal kleine aanpassingen.

Het brandpreventieverslag van de Zandstraat dateert van 14/12/2005. Het advies is gunstig, met opmerkingen.

Het conformiteitsattest van mazoutreservoirs is zoek geraakt. De stookplaatsen werkend met ondergrondse, enkelwandige tanks zijn al vervangen.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: voor alle opmerkingen uit het evacuatieverslag worden acties opgezet. Uit verslagen blijkt dat aan de acties gevolg werd gegeven.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: de verslagen van de LS- installaties bevatten geen inbreuken maar wel opmerkingen. Volgens de gegeven informatie wordt aan de opmerkingen gewerkt en is aan de meeste al voldaan. De verslagen van de HS-installatie bevat geen inbreuken, noch opmerkingen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen houden rekening met wijzigende toestanden en met ergonomie; de vorming rond deze materie is geïntegreerd in het beleid van de instelling.

Toelichting: vorming en implementatie van veiligheidsinstructies voor apparaten en machines zijn geïntegreerd in de lespraktijk en zijn een voorbeeld van goede praktijk.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De veiligheid van toestellen.
- De organisatie van het welzijnsbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het risico op valgevaar.
- Het wegwerken van alle opmerkingen in externe verslagen.
- De brandveiligheid.
- Het aantal uren te besteden aan preventiebeleid.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Gabriël Poppe

Datum: 12/06/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Marc Van Iseghem