



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van CVO 'Tanera' te Aalst

Hoofdstructuur	CVO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	113696
Instelling	CVO 'Tanera'
Directeur	Ginette JANSSENS
Adres	Ledebaan 101 - 9300 AALST
Telefoon	053-77.20.70
Fax	053-78.45.05
e-mail	info@cvo.be
Website/URL	www.cvo.be
Bestuur van de instelling	113985 - Scholengroep 19 Aalst- Denderleeuw-Ninove te AALST
Adres	Welvaartstraat 70_4 - 9300 AALST
Scholengemeenschap/Consortium	127324 - Consortium volw X vzw te ZOTTEGEM
Adres	Sint-Annastraat 4 - 9620 ZOTTEGEM

Dagen van het doorlichtingsbezoek 28/11/2011 TOT 5/12/2011
 Einddatum van het doorlichtingsbezoek 5/12/2011
 Datum bespreking verslag met de instelling 9/12/2011
 Samenstelling inspectieteam
 Inspecteur-verslaggever Robert Vandeput
 Teamleden Eddy Boey
 Els Van Raemdonck
 Hilde Vandeurzen
 Roos Van der Gucht

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 28/11/2011 TOT 5/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het centrum heeft intern 2 lokale medewerkers niveau 3 aangesteld om het welzijnsbeleid (WZB) te coördineren. Binnen Scholengroep 19 wordt het WZB aangestuurd door een preventieadviseur niveau 2 die ook verantwoordelijk is voor scholengroep 20. De preventieadviseur is in dienst vanaf september 2011. De voorbije vier schooljaren waren er veel wissels in de functie van preventieadviseur.
- Het centrum deelt zijn infrastructuur in vier van de vijf lesplaatsen met andere onderwijsverstrekkers (basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon basis- en secundair onderwijs).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Voor de lesplaats De Voorstad in de Welvaartstraat is er geen Globaal Preventieplan (GPP). Er is wel een document met actiepunten.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: In de lesplaats De Groene Vijver in Lede wordt WZB niet langer besproken in een formeel overlegorgaan, dit was tot 2007 wel het geval.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De preventieadviseur (PA) van de scholengroep heeft nog niet alle taken uitgevoerd die verwacht kunnen worden van een PA. Overleg en contacten met de lokale contactpersonen WZB ontbreekt en er is weinig informatiedoorstroming. De informatiedoorstroom met betrekking tot WZB is niet transparant en er is nood aan meer afstemming. Dat geldt zowel voor de communicatie tussen het CVO en de hospiterende scholen als voor de communicatie naar de verantwoordelijken binnen de scholengroep.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: De samenwerking tussen de arbeidsgeneesheer en de lokale contactpersonen voor WZB verloopt vlot. De afbakening tussen de interne en de externe dienst wordt echter niet geëxpliciteerd in de overeenkomst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De paviljoenen in de vestigingsplaats De Groene Vijver in Lede hebben dringend nieuwe ramen nodig. Dit tekort leidt tot warmteverlies en biedt geen mogelijkheid tot verluchting. De ramen vormen een potentieel gevaar voor de volwassen cursisten en voor de peuters op de speelplaats.

Daarnaast zijn er een aantal ongemakken die (verder) opgevolgd moeten worden. Het centrum is al gestart met het wegwerken van een aantal van deze tekorten. Het betreft:

- de vernieuwing van de verlichting in diverse lesplaatsen (De Groene Vijver - De Horizon en De Welvaarststraat)
- de vernieuwing van de ramen in de Horizon
- de opknapbeurt van de werkplaatsen in de Welvaartstraat
- de geurhinder in een aantal kleedkamers van de nieuwbouw van de hoofdvestigingsplaats (nog niet mee gestart).

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Het gedeeld gebruik van de toegangsweg tot de hoofdvestigingplaats zonder zichtbare scheiding voor automobilisten en voetgangers is niet optimaal.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: Globaal voldoet de brandveiligheid. Maar de controle van de veiligheidsverlichting is nog niet voldoende gegarandeerd in alle lesplaatsen.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: Er wordt nog niet op alle lesplaatsen jaarlijks een evacuatieoefening gehouden met de cursisten VWO, dit is o.a. het geval voor de lesplaatsen De Horizon en de Groene Vijver.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: De keuringsverslagen voor elektriciteit worden behandeld door de dienst Infrastructuur van de scholengroep. Er zijn nog geen initiatieven genomen om de opmerkingen systematisch aan de PA van de scholengroep en/of de lokale contactpersonen WZB over te maken.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: De toiletten in de lesplaats De Groene Vijver in Lede zijn verouderd en voldoen niet aan de eisen van hedendaags comfort. Er zijn onder meer geen gesloten recipiënten voor intieme hygiëne.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Het centrum gaat niet systematisch na of er in alle lesplaatsen 's avonds personeel aanwezig is met de vereiste vorming op het vlak van EHBO.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De samenwerking met de EDPB met gedetailleerde verslagen van de arbeidsgeneesheer die de tekorten systematisch opvolgt.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De afstemming van de organisatie van het WZB in de verschillende lesplaatsen.
- De systematiek van het (formele) overleg tussen alle medewerkers WZB.
- Het gedeeld gebruik van de toegangsweg naar de hoofdvestigingsplaats.
- De controle van de veiligheidsverlichting.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2014. De bewoonbaarheid van de paviljoenen in de vestigingsplaats De Groene Vijver in Lede
- Tegen september 2014. De organisatie van de evacuatieoefeningen in alle lesplaatsen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014. De bewoonbaarheid van de paviljoenen in de vestigingsplaats De Groene Vijver in Lede
- Tegen september 2014. De organisatie van de evacuatieoefeningen in alle lesplaatsen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Robert Vandeput

Datum: 28/11/2011 TOT 5/12/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ginette JANSSENS